

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CASTILLO DE VILLAMALEFA
Edificio	Parroquia de San Pedro Apóstol
Dirección	
Localización	Sala de las campanas
Nombre	Maria (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde 7 Altura del bronce 54 Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Año fundición	1941
Descripción	La campana tiene varios cordones en el tercio y una guirnalda con motivos vegetales y religiosos. En el medio tiene una cruz, un escudo con el Sagrado Corazón y la advocación a la que está dedicada: "MARIA". También en el medio está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas de fundición industrial: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". En el medio pie tiene una guirnalda y una inscripción con el nombre del pueblo y el año de fundición: "CASTILLO DE VILLAMALEFA 1941". El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40.
Fotos	14
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está en buen estado de conservación, situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con un yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grao de Valencia. Está motorizada con electromazo trifásico y motor de volteo continuo. Tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Igualmente se deben de cambiar el motor por otro de impulsos que facilite los toques manuales e imite aproximadamente la forma tradicional de tocar y el electromazo por otro monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; GOZALBO GIL, Héctor; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	08-02-2020

Ficha completa de la campana: [Maria \(2\) Parroquia de San Pedro Apóstol - CASTILLO DE VILLAMALEFA](#)