

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Edificio	Parroquia El Inmaculado Corazón de María
Dirección	
Localización	
Nombre	Esquila (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1978
Descripción	Esta esquila anteriormente se encontraba en la azotea del templo, pero fue bajada para moverla a la torre, pero nunca se colocó y actualmente se encuentra puesta en el suelo de la misma.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	28-01-2024

Ficha completa de la campana: [Esquila \(2\) Parroquia El Inmaculado Corazón de María - GUADALAJARA](#)

PDF (20-06-2026)