

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	OAXACA
Municipio	TEOTITLÁN DEL VALLE
Edificio	Templo de Nuestra Señora de la Natividad (Preciosa Sangre de Cristo)
Dirección	
Localización	Torre Sur
Nombre	Campana San José (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	SÁNCHEZ, ANDRÉS
Año fundición	1922
Descripción	<p>La campana, que debió ser en su origen una esquila (tres asas en línea en la corona, decoración principal - San José) perpendicular a las asas, y al otro lado la marca de fábrica, es de notable interés, no solo por su buen acabado sino por sus decoraciones e incluso la poco usual marca de fábrica.</p> <p>Se ha documentado casi completamente. En la parte superior dice "... 2 DE 1922. ? ? ..." es decir falta el mes, pero tenemos el año.</p> <p>En el medio, a la derecha (que correspondería a la parte exterior de una esquila) está la imagen en relieve de San José, probablemente. A la parte exterior y a la parte interior hay sendas decoraciones vegetales (que corresponderían a los lados de la esquila) mientras que a la izquierda (es decir a la parte interior, bien visible) la marca de fábrica, seguramente en monotipo: "FUNDICION / DE / ? ANDRES -.- SANCHEZ ? / OAXACA. "</p> <p>En la parte baja pone "SAN JOSE RUEGA POR TUS SIERVOS. " La expresión SIERVOS es poco habitual en campanas y esquilas, y podría indicar una cofradía o asociación religiosa dedicada a San José.</p> <p>A pesar de pequeñas fracturas, que seguramente afectan a su sonido, esta campana debe ser conservada.</p> <p>Medidas aproximadas.</p>
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	Cuelga de una U metálica que ha desgastado el asa central. Badajo de fierro. Presenta pequeñas grietas horizontales en (00) que seguramente afectan al sonido.
Protección	Bien federal. A causa de tener más de 100 años, y ser campana de fundidor reconocido, no debe ser refundida.
Propuestas	La campana debería colgar de la viga de madera mediante un amarre tradicional semirrígido, que dañaría menos el asa central y permitiría tocar con más seguridad. Del mismo modo debería colocarse de manera que la imagen protectora del santo estuviera hacia el exterior y la marca de fábrica al interior, es decir perpendicular a como se encuentra ahora.
Autores de la documentación	MAGAÑA, Fanny
Fecha	21-07-2025

Ficha completa de la campana: [Campana San José \(1\) Templo de Nuestra Señora de la Natividad \(Preciosa Sangre de Cristo\) - TEOTITLÁN DEL VALLE](#)

PDF (06-07-2026)