

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ORIHUELA
Edificio	Seminario Diocesano
Dirección	
Localización	Sala de las campanas
Nombre	San José (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 41 Borde 4 Altura del bronce 31 Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1976
Descripción	La campana tiene en el medio la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en el medio tiene la siguiente inscripción incisa: "SAN JOSE 1905 / REFUNDIDA AÑO / 1976". El texto reproduce la inscripción de otra campana más antigua e indica la advocación a la que estaba dedicada y el año de fundición. Además añade la referencia a su refundición. Estas inscripciones son incisas, de modo que fueron añadidas a la campana cuando ya estaba fundida.
Fotos	9
Toques	Bandeo manual.
Conservación, mantenimiento	Está en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas. Tiene un yugo de hierro y cigüeñal para su volteo a distancia. El badajo está atado pero carece de refuerzo mediante cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación de la campana no tiene vinculación con la tradición local ni ayuda a la correcta conservación del bronce, por lo que proponemos su restauración. La campana debe ser limpiada por dentro y fuera, eliminando la capa de suciedad que afecta a la sonoridad del bronce. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera que siga el perfil tradicional local. En caso de motorización se debería dotar con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	01-03-2016

Ficha completa de la campana: [San José \(1\) Seminario Diocesano - ORIHUELA](#)

PDF (18-04-2025)