

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | CASTILLA Y LEÓN |
| Municipio | MERINDAD DE VALDEPORRES |
| Edificio | Parroquia de San Pelayo Mártir (Puentedey) |
| Dirección | 09557 |
| Localización | Sala de campanas |
| Nombre | San Pelayo La Pequeña (3) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 78.7 Borde 7.5 Altura del bronce 63.5 Peso aproximado (en kilos)282 kg |
| Fundidor | PORTILLA, ABEL (GAJANO) |
| Año fundición | 2001 |
| Descripción | <p>La campana presenta una inscripción rematada por cuatro cordones en el tercio, que dice así: “DEDICADA A SAN PELAYO MÁRTIR”, con la letra propia del fabricante, sin base donde resalte el relieve. Al final del último cordón inferior, cuelga una guirnalda de triángulos decorativa, también propia del diseño del fabricante.</p> <p>San Pelayo (patrón local) fue un adolescente de catorce años martirizado durante el califato de Abderramán III y canonizado posteriormente por la Iglesia católica, como ejemplo de la virtud de la castidad juvenil. (WIKIPEDIA).</p> <p>En el medio, a las (12), resalta un bello crucifijo con pedestal, y en los extremos de cada brazo, decora un cuadrado girado 45°. En la parte interior del medio, se lee: “SE REFUNDIO EN EL AÑO 2001 SIENDO ALCALDE DE PUENTEDEY D. VICTOR DIEZ ROZAS”.</p> <p>En el medio pie, vemos el sello de encargo, que dice: “FABRICANTE DE CAMPANAS MARIO PORTILLA M. MURIEDAS - CANTABRIA ESPAÑA”, aunque no es realmente el fabricante de la campana. Al final del medio hay dos parejas de cordones.</p> |
| Fotos | 23 |
| Toques | Hoy la campana no deja de tener ese objetivo, de repicar en los toques anteriormente mencionados. |
| Conservación, mantenimiento | Muy bueno. La melena pesa más que la propia campana, lo que origina una inversión de la misma boca arriba, pero no afecta en nada el estado de conservación. |
| Protección | |
| Propuestas | Si se plantea realizar una próxima restauración, se deberá de fabricar un nuevo yugo de madera, con las dimensiones, proporciones y contrapesos propias del antiguo yugo; éste dotará de los actuales rodamientos autocentrados, apilados a dos tablas de madera cada uno, amortiguando el paso de las vibraciones al cuerpo de la torre. De esta manera, conservamos, protegemos y cuidamos uno de los valores culturales de la campana. |
| Autores de la documentación | HERNANDO CHICO, Ulises |
| Fecha | 25-10-2025 |

Ficha completa de la campana: [San Pelayo | La Pequeña \(3\) Parroquia de San Pelayo Mártir \(Puentedey\) - MERINDAD DE VALDEPORRES](#)

PDF (14-04-2026)