

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	QUINTANAR DE LA ORDEN
Edificio	Convento de Nuestra Señora de los Dolores (Franciscanos Tercera Orden Regular)
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Campana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1939
Descripción	Campana antigua. Tenía un yugo antiguo en malas condiciones, con palanca y restos de instalación para balancearla desde el pie de la espadaña. El yugo ha sido sustituido en tiempos recientes (2025) por un yugo industrial de los QUINTANA, sin ninguna relación con el antiguo, e incluso dejando fijada la campana.
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SÁNCHEZ MOTA, IVÁN
Fecha	24-10-2025

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Convento de Nuestra Señora de los Dolores \(Franciscanos Tercera Orden Regular\) - QUINTANAR DE LA ORDEN](#)

PDF (16-06-2026)