

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	MERINDAD DE SOTOSCUEVA
Edificio	Parroquia de San Esteban Protomártir (Villamartín de Sotoscueva)
Dirección	C. Villamartin de Sotoscueva, 35, 09568 Villamartín de Sotoscueva, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	Sagrada Familia (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 41 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	QUINTANA Y LINARES
Año fundición	1868
Descripción	La campana cuenta con una simple inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, donde podemos leer la advocación epigráfica y el año de fundición: “JESUS MARIA Y JOSE EN 1868”. Dicha campana, está dedicada a la Sagrada Familia, una advocación muy común en campanas pequeñas, y sobre todo, fundidas por trasmeranos (cántabros). La Sagrada Familia, según la Iglesia católica, denomina al conjunto compuesto por José, María y su hijo Jesús. En el calendario de festividades católicas se celebra el domingo que cae entre la Octava de Navidad (25 de diciembre al 1 de enero), oscila entre el 26 de diciembre y el 31 de diciembre, si Navidad y María Madre de Dios es domingo, esta fiesta pasa a celebrarse el 30 de diciembre. (Fuente: WIKIPEDIA). En el medio, hay una cruz con relieves cuadrados, potenciada, mirando hacia el interior, incompleta debido a que la campana carece de gran parte de su estructura. Originalmente, dicha cruz tuvo un pedestal, formado seguramente por estrellas de ocho puntas. Hacia el otro lado, puede verse una inscripción, que quizás ahora no esté entera por no estar la campana completa, dice así: “SIENDO CURA D PEDRO LOPEZ”. Es posible que dicha inscripción hubiese nombrado a alguien más, o incluso al fabricante. Por último, en el desaparecido medio pie, seguramente hubo tres cordones.
Fotos	15
Toques	Es evidente que dada la falta de mecanismos de toque, y la conservación de la campana, muy preocupante, al igual que el campanario, seguramente nunca se toque.
Conservación, mantenimiento	La campana, sucia por ciertos restos de excrementos de aves, tan solo conserva el asa, hombro, tercio y una ínfima parte del medio. Está instalada de madera invertida como es lógico, a su maza de madera (yugo), careciendo de badajo.
Protección	

Propuestas	Para proteger y conservar de manera excelente, los valores culturales y tradicionales de la campana, proponemos que, en caso de iniciativas, se tomen a cabo las siguientes medidas: - La maza de madera (yugo), debe de restaurarse. Esto significa: reparar y arreglar todas las piezas posibles, y sustituir aquellas no puedan reutilizarse, debido a su deterioro, por otras idénticas. - No se permite que la campana sea refundida, pero tampoco puede ser soldada. Lo únicamente posible de hacer, y lo que recomendamos, es que dicha campana, incompleta, sea sustituida por otra campana, la cual habría que hacerla con todos los datos obtenidos, tanto inscripciones, iconografías y tamaños. No sería una réplica, pero al menos una copia casi exacta de la anterior. La campana rota, tendría que exponerse como pieza histórica local, o guardarse. - Hay que fabricar un nuevo badajo de hierro forjado, que vaya a la medidas exacta y necesaria, de la nueva campana.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	15-03-2026

Ficha completa de la campana: [Sagrada Familia \(2\) Parroquia de San Esteban Protomártir \(Villamartín de Sotoscueva\) - MERINDAD DE SOTOSCUEVA](#)

PDF (13-09-2026)