

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ISAR
Edificio	Parroquia de San Martín Obispo (Palacios de Benaver)
Dirección	Lugar Barrio Menor, 0 S N, 09654 Palacios de Benaver, Burgos
Localización	Sala de campanas.
Nombre	Sagrada Familia La Pequeña (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 96.6 Borde 8.3 Altura del bronce 74.4 Peso aproximado (en kilos)522 kg
Fundidor	QUINTANA SAGUILLO, MANUEL
Año fundición	1951
Descripción	<p>La campana cuenta con una inscripción en el tercio, entre dos cordones, visible desde la sala, donde está escrita la advocación epigráfica y el año de fundición: “JESUS-MARIAy JOSE-ANO 1951”. No es tan común que haya campanas tan grandes dedicadas a la Sagrada Familia, pero puede parecer lógico, sabiendo que está fabricada por este fundidor, ya que muchas veces dedicaban campanas a figuras religiosas, que no venían a cuento con el lugar.</p> <p>En el medio, a las 00 observamos un crucifijo, con una silueta muy icónica del fabricante. A las 06 vemos su sello, rectangular, con la siguiente inscripción: “FUNDICION DE CAMPANAS MANUEL QUINTANA SALDAÑA (PALENCIA)”. Por último, en el medio pie, hay dos cordones.</p>
Fotos	18
Toques	Al no haber casi actividad en el templo, la campana casi nunca es tocada.
Conservación, mantenimiento	La campana está ubicada en la tronera izquierda oeste de la sala de campanas. Retiene ciertos excrementos de palomas en el hombro. Cuenta con una maza de hierro y madera, fabricada por Eleuterio Tapia, sujeta mediante una valla de hierro, instalada con dos rodamientos. Su badajo es de hierro forjado, el cual puede manipularse mediante el actual sistema de cuerdas tensadas, como es común en la zona.
Protección	
Propuestas	<p>En caso de cualquier iniciativa a favor, proponemos que se tomen a cabo estas medidas, que conserven de manera excelente, los valores culturales de la campana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proponemos que la maza de hierro y madera, sea sustituida por otra nueva de madera, con unas dimensiones, proporciones y relación de contrapesos propias de la región. - En el caso de que se quiera mantener, la maza fabricada por Eleuterio Tapia, que no parece estar mal conservada, deberíamos de restaurar y arreglar todas las piezas de madera, y sustituir las deterioradas por otras idénticas.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	21-03-2026

Ficha completa de la campana: [Sagrada Familia | La Pequeña \(3\) Parroquia de San Martín Obispo \(Palacios de Benaver\) - ISAR](#)

