

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	SANTERVÁS DE LA VEGA
<b>Edificio</b>	Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio
<b>Dirección</b>	Plaza España, 1, 34112 Santervás de la Vega, Palencia
<b>Localización</b>	Campanario.
<b>Nombre</b>	<b>Campana (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 58.1   Borde 5.8   Altura del bronce 46.9   Peso aproximado (en kilos)114 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, CAMPANAS
<b>Año fundición</b>	2015
<b>Descripción</b>	La campana tiene asas simples. En el tercio, cuenta con varios elementos vegetales distribuidos en los cuatro lados principales; después vemos una inscripción entre dos cordones que menciona el nombre del pueblo: “SANTERVAS DE LA VEGA”; bajo el cordón inferior, aparece una cenefa vegetal. En el medio hacia el interior vemos el sello de fábrica: “CAMPANAS QUINTANA ME HIZO SALDAÑA - PALENCIA ESPAÑA DESDE 1637”; el año que se menciona es cuando la familia de fundidores empezó a fabricar campanas, en Villota del Páramo, hasta los años 50 cuando se trasladaron por temas relacionados al éxodo rural hacia Saldaña. Finalmente, en el medio pie leemos el año de fundición entre dos cordones hacia el interior: “AÑO 2015”.
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	Opinamos lo mismo sobre los toques actuales. Alguna vez se repica, pero sobretodo se voltea en conjunto con las demás.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Muy bueno. La campana está instalada en la tronera este derecha del campanario, con un marco de redes antiaves que impide el paso de las mismas hacia la sala. Cuenta con un yugo de hierro, fabricado por la misma empresa 60 años antes de fundirse esta, con una pieza de madera que separa ambos metales. Tiene un badajo atado con una gran cinta de cuero, con cable de seguridad y argolla para meter una cuerda.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	Para aportar nuevos valores culturales a la campana, así como mantener los existentes y restaurar los necesarios, proponemos que se tomen a cabo esta serie de medidas en caso de próximas iniciativas:  - En primer lugar, reconocemos que el yugo de hierro no simboliza ciertos valores históricos de la campana, por lo que recomendamos que sea sustituido (además de guardado) por uno nuevo de madera, que tenga unas dimensiones, proporciones y relaciones de contrapesos propias del lugar. Aún así, el buen estado que presenta, nos hace pensar en la posibilidad de que se pueda mantener.
<b>Autores de la documentación</b>	HERNANDO CHICO, Ulises
<b>Fecha</b>	08-05-2026

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Parroquia de los Santos Gervasio y Protasio - SANTERVÁS DE LA VEGA](#)

PDF (16-06-2026)