

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VALL DE ALMONACID
Edificio	Parroquial
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	San Salvador (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 94 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)481 kg
Fundidor	
Año fundición	1854
Descripción	La campana tiene siete asas y tres cordones en el tercio. Seguidamente, en el medio dispone de una custodia y fragmentos de cenefas en sus lados. También en el medio tiene esta inscripción: "S. SALVADOR ME / FUNDIERON A ES / PENSAS DEL PUE / BLO SIENDO CURA / D. JOSE CORTES / AÑO 1854". Correctamente deberían de haber escrito: "SAN SALVADOR ME FUNDIERON A EXPENSAS DEL PUEBLO SIENDO CURA DON JOSÉ CORTÉS AÑO 1854". Por último, en el medio pie tiene tres cordones.
Fotos	14
Toques	Repique y volteo automático. No se toca por la rotura.
Conservación, mantenimiento	Presenta una grieta vertical en la cara interior del labio. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas y dotada con un yugo de hierro de los Portilla. Tiene un motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe de restaurarse. Este proceso deberá de incluir bajarla de la torre para proceder a su limpieza por dentro y por fuera, su soldadura en los talleres de una empresa especializada, así como el cambio del yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. También se debe de cambiar el motor por otro de impulsos y el electromazo por un monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	30-07-2021

Ficha completa de la campana: [San Salvador \(4\) Parroquial - VALL DE ALMONACID](#)

PDF (09-07-2026)