

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	BURGOS
Edificio	Catedral de Santa María la Mayor
Dirección	
Localización	torre oeste primera planta
Nombre	San José (11)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 102 Borde 11 Altura del bronce 96 Peso aproximado (en kilos)614 kg
Fundidor	ACEBO; BALLEÑILLA
Año fundición	1785
Descripción	<p>La campana tiene una breve inscripción latina en la parte superior, tomada del Himno de las Vísperas de la Festividad de San José, que parece ser fue escrito por Fr. Juan ESCOLLAR, fallecido en 1790. Dice "TE JOSEPH ? CELEBRENT ? AGMINA CÆLITVM # TE CVCNTI RESONANT ? CRISTIADVVM ? CHORI ? I785" que se puede traducir como A TI JOSÉ CELEBREN LAS MUCHEDUMBRES CELESTIALES, RESUENEN PARA TI TODOS JUNTOS LOS COROS DE LA CRISTIANDAD. El año de fundición es 1785, de bella factura.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal y en el medio pie, inciso, pone el nombre de los autores, seguido de una complicada rúbrica. Dice "Ballenilla y Azebo me hizieron"</p>
Fotos	55
Toques	Volteos eléctricos los domingos
Conservación, mantenimiento	<p>La campana está no solamente sucia de excrementos de aves y de numerosas manchas, sino que también se derramó un bote de pintura gris, antes de 1992.</p> <p>Tiene una rueda de volteo, por lo que para que no interfiriera con el cigüeñal esta está rotada 180°. Posee un badajo nuevo adaptado para el volteo.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente su inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles.
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de yugos castellanos, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso.</p> <p>El badajo será de las mismas características que el actual, incluido tamaño de la bola y peso.</p> <p>La campana debe balancear, voltear y repicar. Debe ser dotada de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. Debe ser dotada igualmente de una palanca de volteo en el lado derecho, para permitir el toque mediante sogas.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	16-09-2005

Ficha completa de la campana: [San José \(11\) Catedral de Santa María la Mayor - BURGOS](#)

