

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	BURGOS
Edificio	Catedral de Santa María la Mayor
Dirección	
Localización	torre este segunda planta
Nombre	Santa María y San Esteban (7)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 7 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	
Año fundición	1816
Descripción	La campana tiene una simple inscripción, repartida en dos líneas, en español. Dice "NVESTRA SENORA Y SAN ESTEBAN YNTERzEDAN PORNOSOTROS ? ? ? ? " "ANODE I8I6" con la peculiaridad de poner la Z invertida. Debieron escribir NUESTRA SEÑORA Y SAN ESTEBAN INTERCEDAN POR NOSOTROS. AÑO DE 1816. La campana tiene también una cruz con pedestal.
Fotos	29
Toques	Solamente volteo automático mediante motor de impulsos
Conservación, mantenimiento	La campana está torcida, indicio que el yugo puede tener algún defecto, o que alguno de los tirantes esté roto. Ha sido dotada de rueda de volteo y motorizada. La bola del badajo está suelta y gira, de manera que tiene marca de percusión en toda su circunferencia, aunque sin peligro inminente de desprendimiento. Como consecuencia el sonido del golpe no es claro. Igualmente está mal atada, de manera que el golpe a la campana es circular, aumentando la distorsión sonora.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente su inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de yugos castellanos, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso. El badajo será de las mismas características que el actual, incluido tamaño de la bola y peso. La campana debe balancear, voltear y repicar. Debe ser dotada de un motor de impulsos y de un electromazo, ubicados al lado izquierdo, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. Debe ser dotada igualmente de una palanca de volteo en el lado derecho, para permitir el toque mediante soga.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	16-09-2005

Ficha completa de la campana: [Santa María y San Esteban \(7\) Catedral de Santa María la Mayor - BURGOS](#)

