

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	GAIBIEL
<b>Edificio</b>	San Pedro Apóstol
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Santa María del Rosario y San Antonio (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde 6   Altura del bronce 41   Peso aproximado (en kilos)102 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1989
<b>Descripción</b>	Las asas son simples y en el tercio presenta un grupo de tres cordones y uno suelto. Entre ellos aparece esta inscripción: "SANTA MARIA DEL ROSARIO Y SAN ANTONIO ROGAD POR NOSOTROS.". Seguidamente, en el medio tiene el escudo de Gaibiel y una inscripción con los donantes: "OFRENDA DE / D <sup>a</sup> ROSARIO SILVESTRE NEBOT Y / D. ANTONIO MONTOLIU SILVESTRE, PBRO.". Junto a esta aparece la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". También en el medio hay un monograma de María y un texto en latín: "ET PSALLAM NOMINI DOMINI" PS. 7 / GAIBIEL 1.989". La parte en latín en español sería: "Y ALABARÉ EL NOMBRE DEL SEÑOR". Por otro lado, las letras "PS" corresponden con el latín "PSALMUS", es decir, salmo. Por último, en el medio pie presenta dos cordones y en el pie uno más.
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está instalada con yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Igualmente se deben de renovar los mecanismos de toque automático por un motor de impulsos y electromazo monofásico.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	15-05-2022

Ficha completa de la campana: [Santa María del Rosario y San Antonio \(5\) San Pedro Apóstol - GAIBIEL](#)

PDF (11-07-2026)