

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	JAÉN
<b>Edificio</b>	Catedral de la Asunción de la Virgen
<b>Dirección</b>	Plaza Sta. María 23002
<b>Localización</b>	sala segunda de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Rafael (0)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 49   Borde 5,5   Altura del bronce 35   Peso aproximado (en kilos)68 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1943
<b>Descripción</b>	La campana tiene una simple inscripción en español: "SAN RAFAEL AÑO 1943" En el medio, a la parte interior, hay una cruz con pedestal.
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	No se toca.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características similares a los existentes, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar (palanca de hierro en el brazo).</p> <p>La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita exclusivamente el balanceo, sin otro mecanismo para el toque.</p> <p>El badajo será de las mismas características que el actual, incluido tamaño de la bola y peso. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.</p> <p>Vistos los problemas de conservación debidos a las aves, sería conveniente retranquear los soportes de manera que la campana pueda balancear, e incluso voltear, sin tocar una rejilla de acero inoxidable y transparente tanto a los sonidos como a la visión, que se instalaría en todos los vanos de la sala.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	25-02-2025

Ficha completa de la campana: [San Rafael \(0\) Catedral de la Asunción de la Virgen - JAÉN](#)

PDF (14-06-2026)