

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	BENIATJAR
<b>Edifici</b>	Parròquia de la Mare de Déu de l'Encarnació
<b>Direcció</b>	Carrer del Mestre Ballester, 7 46844
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Nom</b>	<b>Josefa; Mitjana (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 60   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)125 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, JAIME
<b>Any fosa</b>	1865
<b>Descripció</b>	<p>La campana presenta sis de les seues anses amb motius figuratius. Seguidament, en el terç hi ha una garlanda de triangles decorats i dos grups de dos cordons. Entre ells apareixen aquestes inscripcions: "JOSEFA?SIENDO ALCALDE DON JOSE RAMON CORTELLYRE?". Totes les lletres J estan situades al revés i per motius d'espai el text continua per sota dels cordons: "GENTE DON TEODORO PONSANO AÑO I865". Correctament seria: "JOSEFA SIENDO ALCALDE DON JOSE RAMÓN CORTELL Y REGENTE DON TEODORO PONSANO AÑO I865". En el mig presenta un xicotet relleu amb una custòdia i àngels i una creu de calvari. Per acabar, presenta quatre cordons en el mig peu i dos més en el peu.</p> <p>Les inscripcions no assenyalen el nom de l'autor de la campana, no obstant això es podria atribuir al fonedor Jaime Roses d'Atzeneta d'Albaida. Elements com les anses decorades, els triangles o la creu són habituals d'aquest fonedor.</p>
<b>Fotos</b>	39
<b>Tocs</b>	Repic manual amb una corda unida al batall i repic automàtic. Volteig manual des de la sala de campanes.
<b>Conservació, manteniment</b>	Està instal·lada en una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro de la foneria Roses d'Atzeneta d'Albaida i mecanitzada electromall. Disposa de batall lligat i dotat amb cable de seguretat. A més, té un cable que des del batall arriba fins als peus de la torre.
<b>Protecció</b>	La instal·lació de la campana no és tradicional, per tant, recomanem la restauració de la campana. El bronze cal que es baixe de la torre i netejar per eliminar la brutícia que acumula. La truja es deu renovar per altra de fusta de perfil tradicional local.
<b>Propostes</b>	La instal·lació de la campana no és tradicional, per tant, recomanem la restauració de la campana. El bronze cal que es baixe de la torre i netejar per eliminar la brutícia que acumula. La truja es deu renovar per altra de fusta de perfil tradicional local.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	17-09-2022

Fitxa completa de la campana: [Josefa; Mitjana \(2\) Parròquia de la Mare de Déu de l'Encarnació - BENIATJAR](#)

