

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ZARAGOZA
Edificio	Seo de El Salvador
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	La mediana de la plaza (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 135 Borde 13,5 Altura del bronce 105 Peso aproximado (en kilos)1425 kg
Fundidor	
Año fundición	1814
Descripción	La inscripción está escrita en latín, en diversas líneas, y es de difícil comprensión, tanto por las numerosas abreviaturas como por los defectos de fundición. En la parte alta dice " POPULUS EI () ES () SCUAE EIUS () INTROITE PORTAS EIUS()INCONFESS () ATRIA EIUS IN HIMN () CONFIT. ILLI # " y en la media, distribuido en dos líneas y con las N invertidas, pone " + ECEX MART. LEVITA VI?CE?T() A. CAES. AUG. CAP. CURA. RE?OVATUR. A?. D?I. MDCCCXIV. SUM. DUM. PONT. PIUS. VII. ROMAE. U?DE. PER EQUIS. VIM. FUERAT. AB REP. I?FA?DAQ. PRO. RELIG. PERPESSUS. MAX. TA?D. CHRIST. POP. GAUDIO. FELICIT. EXCIPITUR"
Fotos	51
Toques	Forma parte de los toques programados. En los primeros momentos tras la restauración de la Seo tocaba los cuartos, y en 2004 toca las horas, asumiendo unos toques que le son impropios.
Conservación, mantenimiento	Campana restaurada recientemente. El electromazo externo pega bajo. Falta la antigua barra de volteo
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente la inclusión de la campana y del yugo e instalaciones en el Inventario General de Bienes Culturales, por su elevado interés, y por tratarse probablemente de la campana mayor de Aragón de "bando" (volteo) qe conserva sus instalaciones originales prácticamente íntegras.
Propuestas	Respecto a su uso futuro existen varias posibilidades. Debiera valorarse la posibilidad de desplazar hacia afuera la reja y ubicar la campana en una pequeña estructura , de modo que la campana pueda oscilar, llegando a más allá de la posición vertical, para los tradicionales toques de muertos y de coro de esta Santa Iglesia Catedral, bien entendido que no podría coincidir con el volteo o la oscilación de la campana Valera, por desplazamiento de esta última. No obstante desplazando la altura de la campana mayor y de ésta puede llegarse a una solución de compromiso que ambas campanas oscilen sin interferirse, aunque pasen a pocos centímetros. De cualquier modo el electromazo debe instalarse lateralmente, de manera que percuta en su punto adecuado. Del mismo modo los toques deben programarse según la rica consuetud de toques de la Seo de El Salvador.

Autores de la documentación	
Fecha	

Ficha completa de la campana: [La mediana de la plaza \(6\) Seo de El Salvador - ZARAGOZA](#)

PDF (28-06-2026)