

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNIDAD DE MADRID
Municipio	MADRID
Edificio	Catedral de Santa María la Real de la Almudena
Dirección	
Localización	torre oeste
Nombre	Santa María de Atocha (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 140 Borde 15 Altura del bronce 105 Peso aproximado (en kilos)1589 kg
Fundidor	OCAMPO (ARCOS DA CONDESA)
Año fundición	1998
Descripción	<p>La campana, como todas las de su serie, lleva en la parte alta una misma inscripción "JHS MARIA Y JOSÉ AÑO DE 1998". En el medio, a la parte exterior, hay una gran cruz con pedestal y en el medio pie interior está la marca de fábrica.</p> <p>En el medio, a la parte de adentro, pone la dedicación de esta campana: "SANTA MARIA DE ATOCHA / SACERDOS ET HOSTIA / MONS GARCIA LA HIGUERA / 9 XI 98"</p> <p>El siervo de Dios José María GARCÍA LAHIGUERA nació en Fitero (Navarra) el 9 de marzo de 1903 y falleció en Madrid, el 14 de julio de 1989. Fue ordenado sacerdote en 1926; el 29 de octubre de 1950 fue investido como obispo encargándosele la diócesis de Madrid - Alcalá. Su lema fue el de "Vita mea, pro ovibus meis" (mi vida por mis ovejas). Fue posteriormente obispo de Huelva (1964 - 1969) y Valencia (1969 - 1978). "Sacerdos et hostia" fueron las dos únicas palabras que Monseñor GARCÍA LAHIGUERA pidió fueran grabadas en su tumba, es decir SACERDOTE Y VÍCTIMA, a imagen de Cristo. (CRESPO FLOR, José Ángel "Sacerdos et hostia", legado espiritual del siervo de Dios José María García Lahiguera (2006)</p> <p>Debajo está la marca de fábrica en monotipo "HERMANOS OCAMPO / METALES FINOS / Fundidor de Campanas / PONTEVEDRA / CALDAS DE REYES / ARCOS DE LA CONDESA"</p>
Fotos	21
Toques	Repique mediante electromazo externo. Volteo mediante motor de impulsos.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana tiene en su interior una pletina circular, con hueco al centro para el paso del badajo, taladrada y fijada mediante cuatro tornillos a la cabeza de la campana, instalada seguramente para reforzar la seguridad de las asas.</p> <p>La parte superior del yugo está manchada por excrementos de aves.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un entorno de BIC declarado.
Propuestas	<p>Este conjunto de campanas no debiera voltear, puesto que su sonoridad está pensada originalmente para repiques extremadamente rápidos.</p> <p>En caso de mantener el volteo, no debiera combinarse con las campanas de la otra torre, de muy distinta armonización.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	13-09-2006

Ficha completa de la campana: [Santa María de Atocha \(6\) Catedral de Santa María la Real de la Almudena - MADRID](#)

PDF (11-07-2026)