

| | |
|---|---|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNIDAD DE MADRID |
| Municipio | MADRID |
| Edificio | Catedral de las Fuerzas Armadas |
| Dirección | |
| Localización | Ventana de la fachada |
| Nombre | Campana (1) |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 52 Borde 6 Altura del bronce 48 Peso aproximado (en kilos)81 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1756 |
| Descripción | <p>La campana tiene una simple inscripción, habitual en su momento: " #IHS# #MARIA# #IOSEPH# #ANO# #1756# "</p> <p>El anagrama de Jesús, que debieron escribir "IH?", corresponde a la abreviatura de IH?U?, y se escribe usualmente como IHS. Otra variante JHS procedería del latín, aunque la segunda letra es la Eta o E larga griega. Fue introducido como devoción por San Bernardino de Siena (ver San Bernardino de Siena y el Anagrama de Jesús). Su significado es polivalente: para unos es el inicio del nombre de Jesús en griego, para otros son las siglas latinas de IESVS HOMO SALVATOR (JESÚS SALVADOR DEL HOMBRE).</p> <p>MARÍA y JOSÉ están en latín, y debieron escribir, en la misma lengua, ANNO. Se da la circunstancia que el 5 está escrito invertido, algo bastante normal en esa época.</p> <p>La campana tiene un impacto de bala, que parece proceder de una posición horizontal o algo elevada, impacto que debiera ser estudiado por especialistas.</p> |
| Fotos | 33 |
| Toques | Golpes anunciando las misas. |
| Conservación, mantenimiento | <p>La campana tiene algún excremento de ave en su parte superior.</p> <p>Tiene una capa de suciedad antigua en el medio pie (donde la curva del perfil se hace más pronunciada). Sin embargo parece haber sido limpiada mediante chorro de arena por el exterior, y parcialmente por el interior.</p> <p>La campana presenta un impacto de bala en el pedestal de la cruz que parece proceder de un punto situado a su misma altura (aunque no hay marca de impacto en la parte opuesta interior)</p> <p>En el momento de la documentación la campana se había desplazado hasta el marco de madera de la ventana, lo que probablemente amortiguaría su sonido. Pudimos desplazarla unos centímetros hacia el centro.</p> |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debe incoarse expediente de inclusión de la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Propuestas | <p>Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, en su integridad, especialmente la capa de sarro que cubre el medio pie, para mejorar su sonoridad. Igualmente la barra de hierro debiera ser sustituida por una viga de madera, convenientemente fijada a la campana, tanto para aislarla del metal, como para impedir su desplazamiento lateral.</p> <p>El conjunto, incluso de una sola campana, debiera ser dotado de un pequeño ordenador que se encargue automáticamente de los toques, marcando, con tres golpes, el ángelus, si es posible a las ocho de la mañana, al mediodía y a las ocho de la noche; un solo toque, sin señal, para la misa diaria, de unos quince golpes; tres toques de veinte golpes para los domingos y festivos, indicando al final una, dos o tres señales.; un toque de difuntos lento, con el ritmo de un golpe y luego dos más seguidos separando ambos por intervalos de cinco segundos, y finalmente un toque festivo, dando golpes cada dos segundos, durante un tiempo que no debe superar los cinco minutos.</p> |
| Autores de la documentación | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 05-11-2007 |

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Catedral de las Fuerzas Armadas - MADRID](#)

PDF (19-06-2026)