

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ANDALUCÍA
<b>Municipio</b>	CÓRDOBA
<b>Edificio</b>	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala tercera de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San Juan de Ávila (16)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 54.3   Borde 6   Altura del bronce 45   Peso aproximado (en kilos)93 kg
<b>Fundidor</b>	BELLUCCI ECHI E LUCI SRL (MARTINA FRANCA)
<b>Año fundición</b>	1996
<b>Descripción</b>	Las palabras acentuadas tienen tildes, algo inusual en las epigrafías de campanas. SAN JUAN DE ÁVILA DITA BELLUCCI MARTINA FRANCA TA ITALY ALO 1996 SIENDO EL CANÓNIGO OBRERO D. MANUEL MARTINEZ BAENA Cruzifijo.
<b>Fotos</b>	22
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está inmovilizada, y cuelga solamente de cuatro abarcones (una U a cada lado), a pesar de tener una corona de siete asas. Estos abarcones son insuficientes para una campana de este tamaño. La campana presenta numerosos defectos de fundición. Electromazo interno que cuelga del asa badajera. La instalación impide el movimiento de la campana, aunque sea manual, y también el toque manual del badajo, inexistente.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CIURANA I ABELLÍ, Blai
<b>Fecha</b>	22-11-2023

Ficha completa de la campana: [San Juan de Ávila \(16\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - CÓRDOBA](#)

PDF (24-05-2026)