

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	SENIJA
<b>Edifici</b>	Parròquia de Santa Caterina
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de les campanes
<b>Nom</b>	<b>Inmaculada Concepción (1)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 50   Vora 4   Altura del bronze 46   Pes aproximat (en quilos)72 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Any fosa</b>	1942
<b>Descripció</b>	La campana té diversos cordons al terç. Seguidament hi ha al mig una creu llatina i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". També al mig hi ha una imatge de la Immaculada Concepció i aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "INMACULADA CONCEPCION / 1942".
<b>Fotos</b>	18
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Portilla i està mecanitzada amb motor de vol continu. Té batall lligat i amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls i l'electromall.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	26-08-2020

Fitxa completa de la campana: [Inmaculada Concepción \(1\) Parròquia de Santa Caterina - SENIJA](#)

PDF (06-07-2026)