

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	TERUEL
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María de Mediavilla
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Planta 2ª
<b>Nombre</b>	<b>Santa Jerónima (5)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 73   Borde 7   Altura del bronce 70   Peso aproximado (en kilos)225 kg
<b>Fundidor</b>	QUILES, MANUEL
<b>Año fundición</b>	1883
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una inscripción en la parte superior, en latín: "S. HIERONYMA V. ET M. ORA PRO NOBIS. ANNO 1883" que debieran haber escrito como "SANCTA HIERONYMA VIRGO ET MARTIR ORA PRO NOBIS ANNO 1883" y que significa SANTA JERÓNIMA VIRGEN Y MARTIR.</p> <p>En el medio exterior hay una cruz, a los pies de la cual pone dos letras: "A." y "M.", que suponemos quiere decir AVE MARÍA. Por la parte interior hay una pequeña imagen de santa mártir, que debe corresponder a Santa Jerónima.</p> <p>En el medio pie dice "+ A SOLIS ORTU USQUE AD OCCASUM LAUDABILE NOMEN DOMINI. EMMANUEL QUILEZ ME FECIT." del Salmo 113 (112), utilizado en las primeras vísperas de la Virgen. que se puede traducir como DESDE LA SALIDA DEL SOL HASTA SU OCASO SEA ALABADO EL NOMBRE DEL SEÑOR. A continuación figura el nombre del fundidor: MANUEL QUILES ME HIZO.</p>
<b>Fotos</b>	22
<b>Toques</b>	Hace mucho tiempo que no se usa
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Queda algo torcida
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente una inclusión específica en el Inventario General del Patrimonio Cultural del conjunto formado por la campana de bronce y su yugo de madera y hierro así como el sistema de toque.
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, utilizando un sistema de arena húmeda a baja presión. Los motivos de limpieza son esencialmente acústicos (mejora del sonido de la campana) y documentales (mejor lectura de las inscripciones y decoraciones).</p> <p>La campana debería ubicarse en la plataforma de la planta 2ª, de manera que su sonido pueda expandirse mejor, sea fácil de acceder para el toque manual y para el mantenimiento.</p> <p>La campana deberá ser dotada de yugo de madera a la manera aragonesa, restaurando el actual en la medida de lo posible y sustituyendo aquellas partes necesarias por seguridad por piezas exactamente iguales, con su correspondiente motor de impulsos, y su electromazo que reproduzca la manera local de tocar, sin impedir el posible toque manual.</p>

<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	16-07-2004

Ficha completa de la campana: [Santa Jerónima \(5\) Catedral de Santa María de Mediavilla - TERUEL](#)

PDF (13-05-2026)