

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	PEDREGUER
<b>Edifici</b>	Parròquia de la Santa Creu
<b>Direcció</b>	
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Nom</b>	<b>Maria dels Desemparats (2)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 83   Vora 9,5   Altura del bronze 70   Pes aproximat (en quilos)331 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Any fosa</b>	1941
<b>Descripció</b>	La campana té sis anses amb motius antropomorfs i al terç dos garlandes. Al mig hi ha una creu de calvari, un monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". També al mig té aquesta inscripció amb l'advocació de la campana, el nom del poble i possiblement la data de benedicció: "MARIA DE LOS DESEMPARADOS / PEDREGUER / 14 DE JULIO DE 1941". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble amb la intenció de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació.
<b>Fotos</b>	17
<b>Tocs</b>	Repic i volteig automàtic.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació de la campana és regular. Està instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús (que presenta un pes extra a la seua part superior per facilitar el vol de la campana) i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall monofàsic. El batall està lligat i reforçat amb cable de seguretat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. Igualment cal canviar el motor de vol continu per un d'impuls.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	03-09-2020

Fitxa completa de la campana: [Maria dels Desemparats \(2\) Parròquia de la Santa Creu - PEDREGUER](#)

PDF (24-06-2026)