

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ZARAGOZA
Edificio	Monasterio Cisterciense de Santa Lucía
Dirección	
Localización	Espadaña
Nombre	Campana (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 31 Borde 2,5 Altura del bronce 24 Peso aproximado (en kilos)17 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1960ca
Descripción	Anepígrafa
Fotos	11
Toques	
Conservación, mantenimiento	<p>El asa central reforzada con dos tacos laterales de madera, parcialmente rotos y por tanto inútiles.</p> <p>El tirante central tiene uno de los dos tornillosroto y desaparecido, por lo que no tiene ningún efecto sustentante.</p> <p>Los otros dos, en forma de U, están realizados con varilla de tuerca, habitualmente no utilizada por ser frágil tras haber sido doblada.</p> <p>El contacto entre el brazo, de pletinas de hierro, y el cabezal, de hierro fundido, se encuentra muy oxidado, probablemente por haberlo soldado, de forma absolutamente innecesaria e imprudente.</p> <p>El badajo es poco habitual en Aragón, ya que consiste en un ojal al extremo de unión con el asa badajera, habitual solamente en campanas fijas, ya que fija el badajo de manera imprecisa y produce un toque circular, con distorsión del sonido original. El badajo queda corto, poniendo en peligro la conservación de la campana. Badajo mal atado.</p> <p>La campana tiene en su parte superior abundantes restos de pintura gris, utilizada para la conservación de las estructuras metálicas, lo que demuestra que no fue protegida durante la protección de las partes de hierro del conjunto.</p> <p>En el yugo de fundición pone "ROSES / ADZANETA (VALENCIA)"</p>
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	11-10-2008

Ficha completa de la campana: [Campana \(2\) Monasterio Cisterciense de Santa Lucía - ZARAGOZA](#)