

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	AGUASCALIENTES
<b>Municipio</b>	AGUASCALIENTES
<b>Dirección</b>	Monroy 213, Barrio de San Marcos 20070
<b>Edificio</b>	Templo de San Marcos (Parroquia de Nuestra Señora del Carmen)

## Campanas desaparecidas

<b>Nombre</b>	<b>Campana mayor, Nuestra Señora del Carmen</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1986
<b>Descripción</b>	Fue fundida originalmente en 1986, y refundida en 2015. Hay rumores de que posiblemente sea más antigua, del siglo XVIII, pero no se tiene ningún dato concreto acerca de esto.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha</b>	03-12-2021

<b>Nombre</b>	<b>Esquila San Lorenzo</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1981
<b>Descripción</b>	Originalmente refundida en 1981.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo

<b>Fecha</b>	03-12-2021
--------------	------------

<b>Nombre</b>	<b>Esquila Nuestra Señora del Pueblito</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1981
<b>Descripción</b>	Originalmente refundida en 1981.
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha</b>	03-12-2021

<b>Nombre</b>	<b>Campana Nuestra Señora de Guadalupe (refundida)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1957
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
<b>Fecha</b>	03-12-2021

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Campana Nuestra Señora de Guadalupe</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)102 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1957

<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Timbre de cuartos menor (A)</b>
<b>Localización</b>	Caseta del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 68   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)182 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1950ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Timbre de cuartos mayor (B)</b>
<b>Localización</b>	Caseta del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 70   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)199 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1950ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	

<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Timbre de horas (C)</b>
<b>Localización</b>	Caseta del reloj
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1950ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Campana San Marcos</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 64   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)152 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1982
<b>Descripción</b>	Se ubica en un arco exterior, sobre las bóvedas.
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Esquila San Lorenzo</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)152 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	2015
<b>Descripción</b>	Originalmente refundida en 1981.
<b>Fotos</b>	5
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Esquila doble San José y el Niño Carpintero</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 47   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)60 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	2015
<b>Descripción</b>	Originalmente era sólo una campana, pero en el año de 1955 fue cuando se le añadió la otra campana como contrapeso. Este tipo de campanas son muy típicas en Aguascalientes, aunque menos usuales en otras regiones del país. Fue refundida en 2015. Actualmente rota (2024).
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Esquila doble San José y el Niño Carpintero</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 47   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)60 kg
<b>Fundidor</b>	

<b>Año fundición</b>	2015
<b>Descripción</b>	Originalmente era sólo una campana, pero en el año de 1955 fue cuando se le añadió la otra campana como contrapeso. Este tipo de campanas son muy típicas en Aguascalientes, aunque menos usuales en otras regiones del país. Fue refundida en 2015. Actualmente rota (2024).
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Campana Nuestra Señora del Pueblito</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 60   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)125 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1981
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Campana Santo Niño de Praga</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 65   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)159 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1981
<b>Descripción</b>	Actualmente fracturada. (Rota desde 1986).
<b>Fotos</b>	3

<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Campana San Marcos</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 78   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)275 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1982
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Campana Santa María de Guadalupe</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 82   Borde 0   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)319 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	2023
<b>Descripción</b>	"12 - DICIEMBRE - 2023" "MARIA DE GUADALUPE. BEN ... ¡NO ESTOY AQUÍ QUE SOY TU MADRE!"
<b>Fotos</b>	1
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Esquila Nuestra Señora del Pueblito y San Marcos</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 85   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)356 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	2015
<b>Descripción</b>	Originalmente refundida en 1981. Actualmente rota (2024).
<b>Fotos</b>	4
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

<b>Nombre</b>	<b>Campana mayor, Nuestra Señora del Carmen y Santa Cruz</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 103   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)633 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	2015
<b>Descripción</b>	Fue fundida originalmente en 1986, y refundida en 2015. Hay rumores de que posiblemente sea más antigua, del siglo XVIII, pero no se tiene ningún dato concreto acerca de esto.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
<b>Fecha</b>	08-09-2024

Información completa: [Templo de San Marcos \(Parroquia de Nuestra Señora del Carmen\) - \(AGUASCALIENTES\)](#)

PDF (02-06-2026)