

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	MIAJADAS
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santiago Apóstol

Campanas actuales

Nombre	Campana (0)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 40 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)37 kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1960ca
Descripción	Pequeña campana de bronce de señales de Fernando VILLANUEVA SÁENZ de Villanueva de la Serena. Probablemente estuvo ubicada en una espadaña tanto para los avisos al campanario como para los toques diarios (misa de días laborables). Como es habitual en este fundidor, la campana carece de asas y está atornillada directamente a un yugo de fundición con los ejes acodados con lo cual la campana sirve parcialmente de contrapeso. Tiene la cigüeña, sin cuerda así como el badajo. Sin embargo se encuentra tras una reja de protección contra las aves, de manera que es imposible acceder a la campana, tanto para tocarla como documentarla o conservarla.
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Extremadamente sucia por encontrarse expuesta a los excrementos de las aves, al hallarse tras la reja de protección, que por otra parte impide su volteo y su acceso.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	BARRIGA CORRALES, Domingo
Fecha	30-10-2021

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	1880ca

Descripción	<p>Campana antigua, probablemente de finales del XIX, imposible de documentar por la suciedad que la cubre y por hallarse tras la reja de protección de la sala. Lleva una inscripción característica de esa época, parcialmente documentada, en el tercio: "SOY LA VOZ DEL ANGEL QUE EN ALTO SUENA AVE MARIA GRACIA PLENA". Conserva las asas, lo que no es habitual en la empresa VILLANUEVA SÁENZ que puso el yugo metálico, con posibilidad de cigüeñal, aunque sin la cigüeña necesaria; esta empresa solía serrar las asas de las campanas antiguas para adaptarlas mejor a su yugo de fundición.</p> <p>La campana conserva el badajo original unido a una cadena, y posiblemente se toca manualmente a través de un agujero de la tela metálica.</p> <p>La campana está dotada de dos electromazos; una, a la izquierda antiguo, posiblemente trifásico, y seguramente fuera de uso, y a la derecha también exteriormente otro moderno monofásico. Si estuvieran los dos en uso y tocasen al mismo tiempo podrían romper la campana; si el antiguo está en desuso debiera ser desmontado.</p> <p>En cualquier caso la reja impide el volteo, dificulta el repique, la conservación y la documentación de la campana y la expone a todo tipo de excrementos de aves.</p>
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	BARRIGA CORRALES, Domingo
Fecha	30-10-2021

Nombre	Campana (A)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	
Año fundición	1750ca

Descripción	<p>Campana antigua, probablemente del siglo XVIII, de gran interés, en estado de abandono y sin uso. Se trata de la campana más interesante del conjunto, que debió servir para tocar las horas y las medias, y se encuentra mal instalada, incluso con peligro de caída. Al hallarse tras la reja de protección de aves está muy sucia, y es casi ilegible, excepto el principio de la invocación de la parte superior "NVESTRA..." y el final "PRONOB..."</p> <p>A la derecha tiene una gran cruz recrucetada de calvario y debajo una larga inscripción en la cual apenas se lee " # SIENDO..."</p> <p>La campana está mal colocada, tanto simbólica como mecánicamente: la cruz, que está a la derecha, debería estar al lado exterior, y colgar de una serie de tirantes o abarcones que la fijasen al yugo. Éste, de forma simple, apenas más de un brazo, es característico de las campanas fijas de reloj, como lo es la gran maza exterior, separada y no conectada a ningún mecanismo.</p> <p>La inutilidad de la reja queda demostrada en una de las fotografías, por hallarse una paloma en el interior de la sala, posada sobre la barra horizontal de la maza del reloj.</p> <p>Esta campana, la más antigua e interesante del conjunto, debiera ser protegida incluyéndola de manera específica en el Inventario General de Bienes Muebles.</p>
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente de inclusión de la campana y del yugo de madera en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	
Autores de la documentación	BARRIGA CORRALES, Domingo
Fecha	30-10-2021

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	
Año fundición	1880ca

Descripción	<p>Campana antigua, probablemente de finales del XIX, imposible de documentar por la suciedad que la cubre y por hallarse tras la reja de protección de la sala. Lleva una inscripción característica de esa época, parcialmente documentada, en el tercio: "SOY LA VOZ DEL ANGEL QUE EN ALTO SUENA AVE MARIA GRACIA PLENA". Conserva las asas, lo que no es habitual en la empresa VILLANUEVA SÁENZ que puso el yugo metálico, con posibilidad de cigüeñal, aunque sin la cigüeña necesaria; esta empresa solía serrar las asas de las campanas antiguas para adaptarlas mejor a su yugo de fundición. La campana conserva el badajo original y posiblemente se toca manualmente a través de un agujero de la tela metálica.</p> <p>La campana está dotada de un electromazo monofásico moderno que percute en el interior de la misma; su instalación impediría el volteo, también limitado por la reja que igualmente dificulta el repique, la conservación y la documentación de la campana y la expone a todo tipo de excrementos de aves.</p>
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	
Autores de la documentación	BARRIGA CORRALES, Domingo
Fecha	30-10-2021

Información completa: [Parroquia de Santiago Apóstol - \(EXTREMADURA\)](#)

PDF (19-06-2026)