

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CASAS ALTAS
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Santísima Trinidad

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Virgen del Amor Hermoso (1)</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 36   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)27 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1991
<b>Descripción</b>	La campana dispone de asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ambos dispone de esta inscripción: "VIRGEN DEL AMOR HERMOSO". En el medio aparece una cruz de calvario y esta inscripción: "SIENDO CURA D BERNABE PEREZ - POLO / DONADA HNOS. MANZANO; JESUS - CESAR / ERNESTO - ANTONIO - SERAFIN - PEPE". También lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". Por último, en el medio pie hay dos cordones y entre ellos esta inscripción: "CASAS ALTAS 26 - 5 -1991".
<b>Fotos</b>	10
<b>Toques</b>	Volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en la espadaña que se levanta sobre la fachada principal, dotada con yugo de madera de perfil tradicional local y mecanizada con motor de volteo por impulsos. Además, dispone de badajo.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	08-07-2022

<b>Nombre</b>	<b>Santísima Trinidad (2)</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 42   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)43 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1991

<b>Descripción</b>	La campana dispone de asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ambos dispone de esta inscripción: "SANTISIMA TRINIDAD". En el medio aparece una cruz de calvario y esta inscripción: "SIENDO CURA D. BERNABE PEREZ POLO / DONADA HNOS. MANZANO; JESUS - CESAR / ERNESTO - ANTONIO - SERAFIN - PEPE". También lleva la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 37 / VALENCIA". Por último, en el medio pie hay dos cordones y entre ellos esta inscripción: "CASAS ALTAS 26 - 5 -1991".
<b>Fotos</b>	10
<b>Toques</b>	Volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada en la espadaña que se levanta sobre la fachada principal, dotada con yugo de madera de perfil tradicional local y mecanizada con motor de volteo por impulsos. Además, dispone de badajo.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	08-07-2022

<b>Nombre</b>	<b>Santísima Trinidad (0)</b>
<b>Localización</b>	sacristía
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 25   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)9 kg
<b>Fundidor</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Año fundición</b>	2005
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	08-07-2022

<b>Nombre</b>	<b>Santa Cruz (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 48   Borde 4   Altura del bronce 39   Peso aproximado (en kilos)64 kg
<b>Fundidor</b>	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS

<b>Año fundición</b>	1922
<b>Descripción</b>	Con seguridad es una campana de fabricación seriada, idéntica a otras que la fundición de Moisés Díez realizó en las primeras décadas del siglo XX. Presenta cuatro asas y en el tercio también cuatro elementos decorativos de tipo vegetal. Seguidamente, presenta en el tercio dos cordones y una cenefa de racimos entre ellos. Por debajo del segundo cordón dispone de estas inscripciones en latín y español: "HOC SIGNO VINCES / MOISES DIEZ PALENCIA AÑO 1922". El texto en latín se traduce como: "EN ESTE SIGNO VENCERÁS". Esta expresión tiene su origen en la visión del emperador Constantino previa a la batalla del Puente Milvio (312) en la que resultó victorioso y fue adoptada como lema. En el medio aparece un Santo Cristo y el número de serie: "2670". Por último, dispone de tres cordones en el medio pie.
<b>Fotos</b>	22
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación del conjunto es bueno. Está instalada con el yugo de madera antiguo restaurado y mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo. Por último, el badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	08-07-2022

<b>Nombre</b>	<b>Santa María (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos) <b>118 kg</b>
<b>Fundidor</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Año fundición</b>	2003
<b>Descripción</b>	Presenta tres asas y en el hombro aparecen dos cordones. A continuación, en el tercio lleva dos grupos de dos cordones y entre ellos esta inscripción con la advocación a la que está dedicada: "SANTA MARIA". Además, del grupo inferior de cordones cuelga una guirnalda de triángulos decorados. Seguidamente, presenta en el medio una cruz de calvario y esta inscripción: "SIENDO ALCALDE D. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ / CURA PARRCO D. PEDRO SANCLEMENTE SERRANO Y / PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN / D. FERNANDO GINER GINER. / CASAS ALTAS / 2003". Finalmente, en el medio pie hay cinco cordones y en el pie dos más.
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación del conjunto es bueno. Está instalada con el yugo de madera antiguo restaurado y mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo. Por último, el badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.

<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	08-07-2022

<b>Nombre</b>	<b>San Vicente (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 64   Borde 8   Altura del bronce 56   Peso aproximado (en kilos) <b>151</b> kg
<b>Fundidor</b>	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
<b>Año fundición</b>	1940
<b>Descripción</b>	Las asas son simples y en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones. Entre ellos aparece esta inscripción con la advocación y el año de fundición: "SAN VICENTE / 1940". A continuación, en el medio presenta una cruz de calvario, seis cordones y una inscripción incisa con el nombre de la localidad: "CASAS ALTAS". Este texto está inciso, por lo que fue añadido cuando la campana estaba ya fundida y no durante la elaboración del molde. El hecho de indicar el nombre del pueblo tiene relación con la destrucción de centenares de campanas durante la Guerra Civil (1936-1939). Puesto que no se efectuó ningún control ni inventario, muchas de las campanas salvadas no pudieron ser recuperadas, ya que las inscripciones no lo indicaban. Por este motivo se incluye el nombre del pueblo a partir de los años 40. Finalmente, dispone de cuatro cordones en el medio pie. Aunque carece de marca de fábrica, la campana es típica de la fundición de Manuel Roses Vidal de Valencia.
<b>Fotos</b>	17
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación del conjunto es bueno. Está instalada con el yugo de madera antiguo restaurado y mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo. Por último, el badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	08-07-2022

Información completa: [Parroquia de la Santísima Trinidad - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-06-2026)