

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	TUDELA DE DUERO
Dirección	
Edificio	Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora

Campanas actuales

Nombre	Campana de cuartos
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS
Año fundición	1911ca
Descripción	Número de serie 1061-A
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SANZ PLATERO, Daniel
Fecha	31-12-2021

Nombre	Campana de horas (B)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	CARESA S. L.
Año fundición	1998
Descripción	<p>La mayor de ese reloj se refunde en 1998 por causas que se desconocen, por mano de Jacinto Manchado, fundador de la empresa Campanas Careza S.L. Ésta empresa se encontraba en el Polígono “San Cristóbal” de Valladolid, y el principio del segundo milenio coincide con uno de los momentos de mayor expansión de su actividad fundidora.</p> <p>En esta pieza se observa que fue refundida, porque al proceder a la fundición no se despedazaron los fragmentos de bronce de la anterior.</p> <p>Hace también colocación, Jacinto Manchado, de ciertos relieves de su empresa: principalmente utiliza el relieve de San José, un logotipo del Jacobeo por el segundo milenio, y una inscripción en el tercio: “TUDELA DE DUERO AÑO 1998”.</p>
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	SANZ PLATERO, Daniel
Fecha	31-12-2021

Información completa: [Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (17-06-2026)