

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	QUART DE POBLET
<b>Direcció</b>	Carrer Marqués de Solferit, 25 46930
<b>Edifici</b>	Parròquia de Santa Cecília

## Campanes actuals

<b>Nom</b>	<b>Sant Agustí (1)</b>
<b>Localització</b>	Espadanya
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 41   Vora 3   Altura del bronze 36   Pes aproximat (en quilos)40 kg
<b>Fonedor</b>	ROSES, HERMANOS (SILLA)
<b>Any fosa</b>	1955
<b>Descripció</b>	La campana té anses simples i en el terç quatre cordons repartits en dos parelles. En el mig hi ha una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SAN AGUSTIN". En aquest espai també apareix una creu llatina i la marca de fàbrica. "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H <sup>NOS</sup> / SILLA VALENCIA". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i entre ells aquesta inscripció, segurament amb el donant: "EMPRESA AGUSTIN OMS - AÑO 1955.". A més, en el mig peu té altres dos cordons.
<b>Fotos</b>	35
<b>Tocs</b>	És voltejada a diari de manera automàtica.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació és regular i està dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	La truja actual de ferro s'ha de substituir per altra de fusta de perfil tradicional local i el motor per un d'impuls. El batall es deu reforçar amb cable de seguretat per evintar la caiguda en cas de trencament.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	28-05-2024

Información completa: [Parròquia de Santa Cecília - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (03-07-2026)