

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	VIVER
Dirección	Calle San Francisco de Paula
Edificio	Iglesia de San Francisco de Paula

Campanas actuales

Nombre	San Francisco de Paula (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 39 Borde 3 Altura del bronce 32 Peso aproximado (en kilos)34 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1977
Descripción	
Fotos	18
Toques	Volteo automático.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en el vano de la espadaña que corona la fachada principal de la antigua iglesia conventual. Cuenta con un yugo de hierro de la fundición Manclús y está mecanizada con motor de volteo.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor por otro de impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	01-08-2025

Información completa: [Iglesia de San Francisco de Paula - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (21-07-2026)