

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GALERA
Dirección	
Edificio	Iglesia parroquial de la Anunciación

Campanas actuales

Nombre	San José (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 45 Borde 4 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)53 kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1944
Descripción	La campana fue fundida sin asas. En el hombro tiene cuatro motivos vegetales. A continuación, en el tercio dispone de dos grupos de dos cordones y una guirnalda. Entre ellos dispone de una breve inscripción: "SAN JOSE AÑO 1944". En el medio tiene un crucifijo y la marca de fábrica: "FERNANDO VILLANUEVA SAENZ / FUNDIDOR DE CAMPANAS / VILLANUEVA DE LA SERENA / (BADAJOZ)". Por último, en el medio pie tiene tres cordones.
Fotos	16
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	La campana está agrietada y depositada en el suelo de la sala de las campanas. Cuenta con un yugo de hierro de la fundición de Fernando Villanueva.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-08-2024

Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 4 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	1930
Descripción	La campana tiene tres asas y en el tercio tres cordones y una guirnalda de triángulos decorados. En el medio dispone de un crucifijo y en el lado opuesto de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y esta inscripción: "CORAZON DE JESUS / COSTEADA POR LA / ARQUERIA AÑO 1930". Por último, en el medio pie tiene tres cordones.
Fotos	20
Toques	Repique automático.

Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, colgada de una barra metálica. Cuenta con badajo y electromazo para los repiques automáticos.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana debe de ser dotada con un yugo de madera de volteo de perfil tradicional local y mecanizada con motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-08-2024

Nombre	Inmaculado Concepción de María (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 5 Altura del bronce 47 Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1944
Descripción	Fue fundida sin asas para acoplar directamente el yugo de hierro. En el hombro tiene cuatro decoraciones vegetales. Seguidamente, en el tercio tiene tres cordones y otros dos grupos de dos. Entre estos se reparten una inscripción, una cenefa con racimos y una guirnalda. La inscripción tiene la advocación de la campana y el año de fundición: "INMACULADO CORAZON DE MARIA AÑO 1944". A continuación, en el medio aparece un crucifijo y la marca de fábrica: "FERNANDO VILLANUEVA SAENZ / FUNDIDOR DE CAMPANAS / VILLANUEVA DE LA SERENA / (BADAJOZ)". En el medio pie tiene tres cordones.
Fotos	22
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición de Fernando Villanueva y cigüeñal. Está agrietada y si uso. Además, cuenta con cierta suciedad en la parte interior por las palomas.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	Carece de valor histórico, por tanto, se podría proceder a su refundición.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-08-2024

Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1944

Descripción	Como la mayoría de campanas del taller de Fernando Villanueva, esta carece de asas. En el hombro dispone de una guirnalda con motivos vegetales sueltos y en el tercio cuatro cordones y una guirnalda. Entre los cordones se distribuyen estas inscripciones, registradas de forma incompleta por la suciedad que cubre la cara interior de la campana: "SAGRADO CORAZON DE JESUS SE FUNDIERON LAS (...) CAMPANAS / SIENDO OBISPO EL ILMO Y RVDMO SR D RAFAEL ALVAREZ / LARA Y PARROCO D. JOSE RUIZ AGUILE AÑO 1944". En el medio tiene un crucifijo y la marca de fábrica: "FERNANDO VILLANUEVA SAENZ / FUNDIDOR DE CAMPANAS / VILLANUEVA DE LA SERENA / (BADAJOZ)". Además, en el medio pie lleva tres cordones.
Fotos	25
Toques	Sin uso actual.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en uno de los vanos de la sala de campanas, dotada con yugo de hierro de la fundición de Fernando Villanueva y cigüeñal. Está agrietada y si uso. Además, cuenta con cierta suciedad en la parte interior por las palomas.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	Carece de valor histórico, por tanto, se podría proceder a su refundición.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-08-2024

Nombre	Campana de volteo (5)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2000ca
Descripción	
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-08-2024

Nombre	Santísimo Cristo de la Expiración, de golpe (6)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 86 Borde 8 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)368 kg
Fundidor	ROSES, HIJOS DE VICENTE

Año fundición	1923
Descripción	La campana tiene querubines en seis de las asas. En el tercio dispone de tres cordones y esta inscripción, dispuesta entre los dos superiores: "SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION SIENDO CURA D JUAN SAANCHES SALINAS". Seguidamente, en el medio pie tiene una cruz y la marca de fábrica: "HIJOS DE VICENTE ROSES • ADZANETA VALENCIA •" / "MEDALLA DE ORO Y DIPLOMA DE MERITO / DE VALENCIA - PREMIADOS". En el medio pie tiene cuatro cordones y en el pie otros dos.
Fotos	28
Toques	Repique automático.
Conservación, mantenimiento	La campana tiene un yugo de madera de pequeñas proporciones, habitual para una campana fija, si bien no está pegada a la madera y cuelga ligeramente. Tiene badajo atado y está mecanizada con electromazo. Una barra de hierro ayuda a fijar mejor la campana.
Protección	Protección genérica por formar parte de un inmueble protegido.
Propuestas	La campana conserva la instalación tradicional por lo que esta se debe de conservar y en la medida de las posibilidades restaurar. Los elementos que componen la instalación y la propia campana deben de considerarse como parte del instrumento musical y como tal restaurarse. El bronce se podría limpiar por dentro y por fuera para eliminar la suciedad que cubre la superficie de la campana. El yugo, badajo y herrajes se deben de restaurar y conservar en la medida de las posibilidades. En caso de que no aseguren la estabilidad del conjunto se podrían sustituir por otros de idénticas formas y los originales se deben de guardar y conservar. En ningún caso el yugo se tiene que cambiar por otro de volteo. La campana es exclusivamente de repique.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-08-2024

Información completa: [Iglesia parroquial de la Anunciación - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (22-05-2026)