

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	ALBOX
Dirección	
Edificio	Cementerio de San José

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49.5 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 69 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Fichá técnica de Salvador MANCLÚS (1963) de refundición de una campana de 69 kg por otra de 71 kg
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	San Antonio
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 71 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1963
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1963) de refundición de una campana de 69 kg por otra de 71 kg con badajo e inscripción. "SAN ANTONIO RUEGA POR ALBOX COSTEADA LA REFUNDICION POR DOÑA ANTONIO LOPEZ DE MIRON AÑO 1.963"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	

Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Cementerio de San José - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (29-06-2026)