

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	MOLVÍZAR
Dirección	
Edificio	Parroquia de Santa Ana

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48.5 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 66 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1965) de refundición de campana de 66 kg por otra nueva de 68 kg
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Ascensión del Señor
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 68 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1965
Descripción	Ficha técnica de refundición de campana de 66 kg por otra nueva de 68 kg con yugo metálico, cojinetes a roce bolas, badajo e inscripción. "ASCENSION DEL SEÑOR AÑO DEL CONCILIO VATICANO II"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 145 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1965) de yugo metálico y cojinetes a roce bolas
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70.5 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 200 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1965) de yugo metálico con cigüeña, cojinetes a roce bolas para campana de 200 kg
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de Santa Ana - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (16-01-2025)