

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLARCAYO DE MERINDAD DE CASTILLA LA VIEJA
Dirección	C. Sta. María, 1, 09556 Salazar, Burgos
Edificio	Ermita del Santo Cristo (Salazar)

Campanas actuales

Nombre	Jesús, María y José (1)
Localización	Espadaña.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 5.5 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	BALLESTEROS LASTRA, FERNANDO DE (MERUELO)
Año fundición	1889
Descripción	<p>La campana posee una inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, que dice lo siguiente: "HIS MARIA Y JOSE A NO 1889". La dedicatoria, escrita en latín, hace referencia a la Sagrada Familia, advocación muy usada en campanas pequeñas, sobre todo en las realizadas por trasmeranos, como es justamente el caso:</p> <p>La Sagrada Familia, según la Iglesia católica, denomina al conjunto compuesto por José, María y su hijo Jesús. En el calendario de festividades católicas se celebra el domingo que cae entre la Octava de Navidad (25 de diciembre al 1 de enero), oscila entre el 26 de diciembre y el 31 de diciembre, si Navidad y María Madre de Dios es domingo, esta fiesta pasa a celebrarse el 30 de diciembre. (WIKIPEDIA)</p> <p>En el medio, hacia el este, podemos ver un crucifijo con pedestal, el primero formado por tiras de relieves cuadrados, y curvas pequeñas, y el segundo por triángulos con relieves vegetales; todo bordeado por los mismos.</p> <p>Finalmente, en el medio pie, observamos tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	13
Toques	No se toca nunca.
Conservación, mantenimiento	La campana presenta a simple vista, un lamentable estado de conservación, al no haberse mantenido las instalaciones, ni tampoco haber sido utilizadas para los toques. No obstante, la campana no aparenta llevar suciedad consigo misma, pero la "maza" o yugo, prácticamente cumple una función muy sencilla: sujetar la campana, con la imposibilidad de que la misma pueda ser tocada a la manera tradicional. Dicha maza se encuentra muy inclinada, para nada firme, al igual que la ballesta o vástago de madera.
Protección	
Propuestas	En caso de una intervención en la instalación de la campanas, que pretenda restaurarla, además de sus valores culturales, se deberá de conservar en medida de lo posible, todas las piezas del yugo o "maza" de la campana, y reforzar también la ballesta o vástago de madera para que pueda ser balanceada. Tendría que fabricarse un nuevo badajo de hierro forjado, atado al asa badajera mediante un cinturón de cuero.

Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	20-12-2025

Información completa: [Ermita del Santo Cristo \(Salazar\) - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (14-04-2026)