

| | |
|---|---------------------------|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipi | TEULADA |
| Direcció | |
| Edifici | Ermita Sant Vicent Ferrer |

Campanes actuals

| Nom | Sant Vicent Ferrer (1) |
|----------------------------------|---|
| Localització | Espadanya |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg |
| Fonedor | ROSES, HERMANOS (SILLA) |
| Any fosa | 1955 |
| Descripció | La ubicació de la campana limita la seua documentació. Al mig té la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} . / SILLA (VALENCIA)". També al mig sembla que disposa d'una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "SAN / VICENTE / FERRER". Al mig peu trobem una senzilla inscripció amb el nom del poble i la data de fosa: "TEULADA 1955". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, amb l'objectiu de poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. |
| Fotos | 2 |
| Tocs | Volteig automàtic. |
| Conservació, manteniment | Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a la finestra de l'espadanya amb truja de ferro. Està mecanitzada amb motor de vol continu i dotada amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. |
| Protecció | Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs |
| Propostes | La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. |
| Autors de la documentació | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Data | 09-03-2019 |

Información completa: [Ermita Sant Vicent Ferrer - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (09-07-2026)