

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	ALACANT
<b>Direcció</b>	
<b>Edifici</b>	Resurrecció del Senyor

## Campanes actuals

<b>Nom</b>	<b>Campana (1); Bernardo</b>
<b>Localització</b>	Espadanya parroquial
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 80   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)296 kg
<b>Fonedor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Any fosa</b>	1975
<b>Descripció</b>	
<b>Fotos</b>	1
<b>Tocs</b>	
<b>Conservació, manteniment</b>	El martell de repicar funciona malament, la parròquia vol canviar el sistema
<b>Protecció</b>	
<b>Propostes</b>	
<b>Autors de la documentació</b>	MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier
<b>Data</b>	03-09-1995

Información completa: [Resurrecció del Senyor - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-06-2026)