

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ROTURAS
Dirección	
Edificio	San Esteban

Campanas actuales

Nombre	Campanillo del Alba (1)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	1780
Descripción	
Fotos	7
Toques	Sin toques actualmente
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SANZ PLATERO, Daniel
Fecha	26-07-2007

Nombre	San Esteban, la Gorda (2)
Localización	campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 93 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)466 kg
Fundidor	RUIZ, VICTORIANO
Año fundición	1883
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Regular. Yugo y campana muy inclinados, puede estar mal sujeta por uno de los lados del yugo.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	SANZ PLATERO, Daniel

Fecha	26-07-2007
--------------	------------

Información completa: [San Esteban - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (17-06-2026)