

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ARENILLAS
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Cipriano y Santa Justina

Campanas actuales

Nombre	Jesús, María y José
Localización	Espadaña (lateral derecho)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49 Borde 5 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)68 kg
Fundidor	
Año fundición	1902
Descripción	-Tercio (entre cuatro cordones, a las 12): JESUS MARIA Y JOSE AÑO DE 1902.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Bueno
Protección	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4202601-1-3/3 - referencia campana número 197Bueno
Propuestas	
Autores de la documentación	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria
Fecha	2007

Nombre	Campana
Localización	Espadaña (vano derecho)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 100 Borde 8 Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)579 kg
Fundidor	BALLESTEROS, PAULINO
Año fundición	1882
Descripción	-Tercio (entre tres y dos cordones, a las 12): LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES (rombo) LAUDATE EUM IN CYMBALIS BENE SONANTIBUS (rombo). -Medio (dentro de una cenefa, mayúsculas de molde, a las 6): ME FUNDIERON SIENDO/ CURA PARROCO D. CIRIACO/ FAJARDO AÑO DE 1882. Medio (dentro de un rectángulo, a las 6): BALLESTEROS ME HIZO.
Fotos	1
Toques	

Conservación, mantenimiento	Regular
Protección	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4202601-1-1/1 - referencia campana número 195Regular
Propuestas	
Autores de la documentación	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria
Fecha	2007

Nombre	La Soledad
Localización	Espadaña (vano izquierdo)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 101 Borde 9 Altura del bronce 90 Peso aproximado (en kilos)597 kg
Fundidor	QUINTANA, JOSÉ LUIS (ALCALÁ DE HENARES)
Año fundición	1961
Descripción	-Medio (dentro de un óvalo, a las 6): FUNDICIONES DE CAMPANAS/ JOSE LUIS QUINTANA/ ALCALA DE HENARES MADRID. -Medio pie (encima de tres cordones, a las 6): LA CARIDAD DE ARENILLAS FUNDIO ESTA CAMPANA EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 1961.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Regular (el badajo está muy desgastado)
Protección	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4202601-1-2/2 - referencia campana número 196Regular (el badajo está muy desgastado)
Propuestas	
Autores de la documentación	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria
Fecha	2007

Información completa: [Parroquia de San Cipriano y Santa Justina - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (11-04-2026)