

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	TALVEILA
Dirección	
Edificio	Parroquia del Salvador de Fuentecantales

Campanas desaparecidas

Nombre	San Salvador
Localización	Espadaña (vano derecho)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 92 Borde 7 Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)451 kg
Fundidor	ORTIZ, ROMÁN; PELLÓN, BENITO
Año fundición	1883
Descripción	Tercio (entre dos y tres cordones, a las 12): SAN SALVADOR AÑO DE 1883. -Medio (dentro de una moldura rectangular con dos pisos y remate de forma puntiaguda, a las 6): SIENDO/ CURA PARROCO/ D. SALBADOR/ JIL Y ALCAL/DE D. PIO SANZ/ ME HIZO BENI/TO PELLON Y/ ROMAN ORTIZ. Mayúsculas de molde En el Tercio, debajo del cordón, rodea toda la campana una especie de cenefa rematada en rombos y dentro con círculos (tres). Tiene al exterior una cruz con los brazos terminados en rombos y un basamento de cuatro pisos con cuadrados adornados con flores.
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Robada en 2013
Protección	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4207802-1-1/1 - referencia campana número 640
Propuestas	
Autores de la documentación	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria
Fecha	2007

Nombre	Jesús, María y José
Localización	Espadaña (vano izquierdo)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76 Borde 6 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)254 kg
Fundidor	PELLÓN E HIJOS, BENITO (SANTA MARÍA DE RIAZA)
Año fundición	1910

Descripción	<p>Tercio (entre cuatro cordones, a las 6): JESUS MARIA Y JOSE. -Medio (a las 6): BENITO/ PELLON E/ HIJOS ME/ FUNDIE/RON SIEN/O CURA/ PARROCO D/ VICENTE LUEN/GO AÑO DE 1910. Mayúsculas de molde Las letras centrales están dispuestas en cuadrados. Toda la inscripción queda dentro de una pirámide escalonada con cinco pisos -cada uno con bandas-, siendo la superior la mayor. Al exterior hay una cruz rematada toda con triángulos menos los brazos, que contiene estrellas de seis puntas, incluso la base, formada por cuatro pisos con cuadrados.</p>
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Robada en 2011
Protección	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - - Referencia 4207802-1-2/2 - referencia campana número 641Bueno
Propuestas	
Autores de la documentación	JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Inventario de campanas en la provincia de Soria
Fecha	2007

Información completa: [Parroquia del Salvador de Fuentecantales - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (10-07-2026)