

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	TURÍS
Direcció	
Edifici	Ermita de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos

Campanes actuals

Nom	Miracle (1)
Localització	Sala de les Campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 61 Vora 5 Altura del bronze 44 Pes aproximat (en quilos)131 kg
Fonedor	ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa	1946
Descripció	<p>En primer lloc, trobem al mig la marca de fàbrica, element comú entre les campanes industrials: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / SUCESOR DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Seguidament té les següents inscripcions, també al mig: "MILAGROS / ERMITA DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DE TURIS / BAUTIZADA EN 14 - IV - 1946 POR EL REVDO CURA PARROCO Dn FRANCISCO RODRIGO LÁZARO / PADRINOS Dn CLAUDIO GENEVOIS PALOMAR Y Dña TRINIDAD LATORRE LACASA".</p> <p>Aquesta inscripció indica en primer lloc el nom que se li va donar a la campana. Les lletres estan adherides a la superfície de la campana, motiu pel qual li falten lletres a la paraula "MILAGROS". No obstant, hi han marques que permeten identificar les lletres faltants. Seguidament indica el lloc al que va destinar. Aquest fet és habitual entre les campanes posteriors a la Guerra Civil (1936-1939), indicant el nom del poble i més concretament el lloc on estaria ubicada. El nom del poble en les inscripcions queda justificat perquè durant la Guerra centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control, no podent retornar moltes a las llocs originals per no indicar les incipcions quins eren. A més deixa constància del dia en que es va beneir, el del rector i els padrins de l'acte de benedicció.</p>
Fotos	16
Tocs	Volteja i repica automàticament.
Conservació, manteniment	La campana es troba en regular estat de conservació, instal·lada en una de les finestres de la Sala de les Campanes. Té una truja de ferro i està mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Disposa de batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual de la campana no té cap vinculació amb la tradicional, per aquest motiu es deuria restaurar. La truja actual de ferro es deu canviar per altra de fusta, de perfil tradicional valencià. El bronze es deu netejar per dins i fora, de forma que la campana recupere la sonoritat original. Finalment els mecanismes de vol es deurien renovar per un motor d'impulsos i electromall monofàsic, que imiten els tocs tradicionals i permeten tocar manualment.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan

Data	29-05-2015
-------------	------------

Información completa: [Ermita de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-05-2026)