

| | |
|---|---------------------------------|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | CASTILLA Y LEÓN |
| Municipio | VALLE DE MENA |
| Dirección | |
| Edificio | Parroquia de San Pedro de Arceo |

Campanas actuales

| Nombre | Campana (1) |
|------------------------------------|---|
| Localización | Rota - En proceso de refundición |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 45 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)53 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1956 |
| Descripción | |
| Fotos | 8 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Campana peculiar: el asa badajera es paralela y no perpendicular a la triple asa de la corona. También tiene la inscripción y las cruces desplazadas un cuarto de vuelta. Aparentemente es una campana normal, que tuvo la triple asa mal colocada por error en el momento de montaje de la falsa campana. La campana presenta un gran agujero en (03) tercio, que probablemente afecte a su sonido. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | JOVER HERNANDO, Mercedes; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha | 16-10-2009 |

Información completa: [Parroquia de San Pedro de Arceo - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (19-04-2026)