

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SAN FULGENCIO
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Fulgencio Obispo

Campanas actuales

Nombre	Santa Florentina (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54.5 Borde 5,5 Altura del bronce 45,5 Peso aproximado (en kilos)94 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1992
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "SANTA FLORENTINA AÑO DE 1798.". En ella encontramos en primer lugar la advocación a la que está dedicada la campana, Santa Florentina de Cartagena, nacida en Cartagena en el siglo VI y hermana de San Isidoro, San Leandro y San Fulgencio (titular del templo parroquial), conocidos también por los Cuatro Santos de Cartagena. También nos indica el año en que fue fundida la primitiva campana, 1798. En el medio está el año en que se refundió: "REFUNDIDA EN 1992."; y debajo la marca de fábrica: "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / (JAEN)". Esta marca es un elemento característico de las fundiciones industriales.
Fotos	24
Toques	Repica y voltea automáticamente. Se utiliza para difuntos, misa de domingos y festivos.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en la Sala de las Campanas con yugo de hierro de la casa Manclús. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico, mientras que cuenta con un badajo atornillado. Este es un sistema de fijación rígida del mismo muy peligroso, ya que puede arrancar la badajera entera sin previo aviso y provocar su caída al no haber cable de seguridad que lo impida. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable proceder a su restauración, bajando la campana de la torre para limpiarla por dentro y fuera, cambiar el yugo de hierro por otro de madera, de perfil tradicional local y renovar el motor de volteo continuo por uno de impulsos. Finalmente el sistema de fijación del badajo se debería cambiar por uno atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	09-07-2025

Nombre	Santísimo Sacramento (2)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66.5 Borde 7 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos)170 kg
Fundidor	ROSES, HIJOS DE L. (ALBAIDA)
Año fundición	1929
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "SANTISIMO SACRAMENTO AÑO 1929". En ella nos indica que está dedicada al Santísimo Sacramento y que fue hecha en el año 1929.
Fotos	21
Toques	Voltea y repica automáticamente. Se utiliza para misa diaria, misa de sábados, misa de domingos, difuntos y festivos.
Conservación, mantenimiento	<p>La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en la Sala de las Campanas con yugo de hierro de la casa Manclús. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable proceder a su restauración, bajando la campana de la torre para limpiarla por dentro y fuera, cambiar el yugo de hierro por otro de madera, de perfil tradicional local y renovar el motor de volteo continuo por uno de impulsos.</p> <p>En la documentación del 18 de octubre de 2014 la campana no presenta badajo puesto que este se había caído y permanecía en la misma Sala de las Campanas.</p>
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	09-07-2025

Nombre	San Fulgencio (3)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68.5 Borde 6,5 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos)186 kg
Fundidor	
Año fundición	1798
Descripción	Cuenta la campana con la siguiente inscripción en el tercio: "JESVS. MARIA. Y JOSEF. SAN FVLGENCIO. AÑO DE I 7 9 8.". En ella encontramos en primer lugar una invocación a la Sagrada Familia, con algún error ya que en lugar de José aparece Josef. Esto seguramente se deba a una confusión del latín Joseph. Esta invocación fue muy común entre las inscripciones de campanas des del siglo XVIII hasta el XX, a menudo precediendo a la advocación a la que está dedicada la campana. En este caso así sucede, ya que seguidamente aparece el nombre del titular de la parroquia, San Fulgencio. Finalmente indica en año en que fue fundida. La utilización de la tilde en la I de María es muy poco habitual en las inscripciones de campanas, que suelen carecer de ella.

Fotos	24
Toques	Voltea y repica automáticamente. Se utiliza para los cuartos, da 8 toques para el ultimo aviso de misa, misa de sábados, misa de domingos, difuntos y festivos.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en la Sala de las Campanas con yugo de hierro de la casa Manclús. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico, mientras que cuenta con un badajo atornillado. Este es un sistema de fijación rígida del mismo muy peligroso, ya que puede arrancar la badajera entera sin previo aviso y provocar su caída al no haber cable de seguridad que lo impida. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable proceder a su restauración, bajando la campana de la torre para limpiarla por dentro y fuera, cambiar el yugo de hierro por otro de madera, de perfil tradicional local y renovar el motor de volteo continuo por uno de impulsos. Finalmente el sistema de fijación del badajo se debería cambiar por uno atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	09-07-2025

Nombre	San Fulgencio (4)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 92.5 Borde 9 Altura del bronce 79 Peso aproximado (en kilos)458 kg
Fundidor	ROSES, JAIME
Año fundición	1865
Descripción	La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "####SAN FLUGENCIO SIENDO CURA DON SANTIAGO PERES AÑO 1865 ##". En ella encontramos la advocación a la que está dedicada, San Fulgencio Obispo, titular del templo parroquial. Seguidamente indica el nombre del párroco que estaba al frente de la parroquia en el año en que fue fundida y por último el año de la campana.
Fotos	31
Toques	Voltea y repica automáticamente. Se utiliza para las horas, toque festivo, misa de sábados, misa de domingos, difuntos y festivos.

Conservación, mantenimiento	<p>La campana se encuentra en un regular estado de conservación, instalada en la Sala de las Campanas con yugo de hierro de la casa Manclús. Está mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo monofásico, mientras que cuenta con un badajo atornillado. Este es un sistema de fijación rígida del mismo muy peligroso, ya que puede arrancar la badajera entera sin previo aviso y provocar su caída al no haber cable de seguridad que lo impida. Visto el estado en que se encuentra sería recomendable proceder a su restauración, bajando la campana de la torre para limpiarla por dentro y fuera, cambiar el yugo de hierro por otro de madera, de perfil tradicional local y renovar el motor de volteo continuo por uno de impulsos. Finalmente el sistema de fijación del badajo se debería cambiar por uno atado y reforzado con cable de seguridad.</p> <p>En el medio de la campana está pintado: "JR"; seguramente se deba a las iniciales de un nombre.</p>
Protección	<p>Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANERO LA MARINA
Fecha	09-07-2025

Información completa: [Parroquia de San Fulgencio Obispo - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (13-05-2026)