

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	JALANCE
Dirección	
Edificio	Iglesia Parroquial de San Miguel

Campanas actuales

Nombre	Campana
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)98 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1956
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Antigua campana de horas (A)
Localización	Interior de la iglesia
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66 Borde 7 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)166 kg
Fundidor	LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1950ca
Descripción	La campana presenta asas simples y dos cordones en la espalda. Seguidamente, en el tercio, dispone de una guirnalda, tres cordones y otra guirnalda. Entre los cordones aparece la siguiente inscripción, repartida entre dos niveles: "ROQUETAS. / MANUFACTURAS BLASCO.". Esta se refiere a la empresa de instalación de relojes activa durante el siglo XX en Roquetas (Tarragona), que debió de encargar la pieza a la fundición. En el medio dispone de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una cruz de calvario, una custodia y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / HIJOS DE CONSTANTINO LINARES / PROVEEDORES DE LA RL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO". Finalmente, tiene dos cordones en el medio pie y otros dos en el pie.
Fotos	16
Toques	No se toca.

Conservación, mantenimiento	La campana se guarda en el interior del templo parroquial, ubicada junto a la puerta principal del mismo. Está situada sobre una pequeña plataforma y sin uso.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	Se podría reubicar en el campanario de modo que recuperara su uso. En este sentido, se podría plantear una sencilla estructura para suspenderla a cierta altura y mecanizarla con electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	08-01-2022

Nombre	San Miguel (1)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 4 Altura del bronce 41 Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1986
Descripción	La campana tiene en el tercio una sencilla inscripción con la advocación a la que está dedicad: "SAN MIGUEL". En el medio otra inscripción indica el nombre del párroco del momento, el año y el pueblo: "SIENDO CURA PARROCO / D. RAMON PLA /AÑO 1.986 / JALANCE". En el medio también está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA"
Fotos	7
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas, dotada con yugo hierro y mecanizada con electromazo monofásico y motor de volteo continuo. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que la cubre. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera de perfil tradicional local. Por último la mecanización actual se debe renovar por motor de volteo por impulsos.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-04-2016

Nombre	San José (2)
---------------	---------------------

Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 7 Altura del bronce 49 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	ROSES E HIJOS, VICENTE
Año fundición	1896
Descripción	La campana tiene una inscripción en el tercio, rodeada por motivos geométricos, que indica la advocación a la que está dedicada y el año: "SAN ? JOSE ? AÑO ? 1896". En el medio tiene otra inscripción con sus autores, también rodeada por motivos geométricos: "? MEIZO ? / VICE TE / ? ROSES ? / ? E HIJOS ? / DE ADZANETA". Esta correctamente escrita sería: "ME HIZO VICENTE ROSES E HIJOS DE ADZANETA".
Fotos	10
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas, dotada con yugo hierro y mecanizada con electromazo trifásico, sistema de medio volteo y motor de volteo continuo. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que la cubre. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera de perfil tradicional local. Por último la mecanización actual se debe renovar por motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. La cruz de la campana se debe orientar hacia el exterior como signo simbólico de protección.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-04-2016

Nombre	San Blas (3)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77 Borde 6 Altura del bronce 62 Peso aproximado (en kilos)264 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1989
Descripción	La campana tiene en el tercio una inscripción con la advocación a la que está dedicada: "SAN BLAS". Seguidamente en el medio está la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Finalmente, también en el medio, tiene la siguiente inscripción: "A EXPENSAS DEL AYUNTAMIENTO / SIENDO ALCALDE D. FRANCISCO PIERA MAÑEZ / Y PARROCO D. RAMON PLA GIL / JALANCE 1.989". Esta indica que la campana fue pagada por el Ayuntamiento de Jalance, los nombres del párroco y el alcalde, el del pueblo y el año de fundición.
Fotos	9
Toques	Repique y volteo automático.

Conservación, mantenimiento	Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas, dotada con yugo hierro y mecanizada con electromazo trifásico, sistema de medio volteo y motor de volteo continuo. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que la cubre. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera de perfil tradicional local. Por último la mecanización actual se debe renovar por motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-04-2016

Nombre	Aurora (4)
Localización	Sala de las Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 92 Borde 9 Altura del bronce 77 Peso aproximado (en kilos)451 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1959
Descripción	La campana tiene en el medio la marca de fundición, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". Seguidamente, también en el medio indica su nombre: "AURORA". En el medio pie tiene una inscripción con el nombre del párroco que estaba en la parroquia cuando se fundió la campana: "SE FUNDIO SIENDO CURA PARROCO D. MIGUEL MARTÍNEZ LANDETE". Finalmente, también en el medio pie, otra inscripción indica el nombre del pueblo y el año de fundición: "JALANCE AÑO 1959".
Fotos	10
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas, dotada con yugo hierro y mecanizada con electromazo trifásico, sistema de medio volteo y motor de volteo continuo. Dispone de badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe ser restaurada. El bronce se debe limpiar para eliminar la capa de suciedad que la cubre. El yugo actual debe ser cambiado por otro de madera de perfil tradicional local. Por último la mecanización actual se debe renovar por motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	21-04-2016

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Miguel - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)