

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CASTILLO DE VILLAMALEFA
Dirección	
Edificio	Iglesia (Cedraman)

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde 3 Altura del bronce 26 Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	
Año fundición	1985
Descripción	La campana tiene asas simples y un cordón en el tercio. En el medio tiene una breve inscripción con el año de fundición y los donantes: "AÑO 1.985 DONATIVO COMISION". También en el medio lleva una cruz latina. Por último, en el medio pie dispone de tres cordones. Aunque no tenga marca de fábrica, la campana puede relacionarse con la fundición Manclús del Grao de Valencia.
Fotos	9
Toques	Volteo manual con un cable al cigüeñal.
Conservación, mantenimiento	Está situada en el vano de la espadaña que corona la iglesia. Tiene un yugo de hierro y cigüeñal para voltearla manualmente desde el interior del edificio. El badajo está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Fecha	07-08-2021

Información completa: [Iglesia \(Cedraman\) - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)