

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	MOYA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	San Antonio Abad de Huertos de Moya

## Campanas desaparecidas

Nombre	Campana
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 40   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)37 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1763
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	02-09-2014

## Campanas actuales

Nombre	Campana
<b>Localización</b>	campanario
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 42   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)43 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1974
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	Repique manual de la campana
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Campana mal orientada. Cruz hacía dentro. Badajo atado precariamente. Una de las partes superiores está rota. Riesgo de caída.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
<b>Fecha</b>	03-01-2016

Información completa: [San Antonio Abad de Huertos de Moya - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (09-06-2026)