

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	MARÍA DE HUERVA
Dirección	C. Padre Mozota, 34 50430
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

Campanas actuales

Nombre	Cimbal (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1805ca
Descripción	Desde el exterior y por una de las ventanas del campanario podemos ver parte de una inscripción, entre dos cordones, que reza: "...MARIA ? AÑO 180...". En el medio y al exterior dispone de un cruz sobre pedestal y debajo tres cordones. Y, para terminar, en el pie tenemos dos cordones.
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Canto picado
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	22-11-2014

Nombre	Santa Cecilia (2)
Localización	Sala de campanas, vano de la ventana.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde 8,5 Altura del bronce 63 Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS
Año fundición	1993
Descripción	Empezamos por el hombro con un cordón. El tercio está adornado con cuatro motivos decorativos, entre cuatro cordones agrupados de dos en dos. En el medio y a un lado, tenemos una inscripción con advocación dedicada a una joven mártir, patrona de músicos y poetas, seguido del párroco y madrina que había entonces, con la localidad y los años de fundición y refundición del bronce, que reza: "SANTA CECILIA / SIENDO PARROCO D. MANUEL / SALVADOR Y MADRINA DOÑA / GREGORIA YUS 1949 / MARIA DE HUERVA 1993". Debajo hay cuatro motivos decorativos, igual que en tercio. En el medio pie dispone de seis cordones de diferentes grosores y a un lado, la marca de fábrica: "PORTILLA HNOS LTDA / (campana entre dos ramos de laurel y la inscripción PORTILLA) / SANTANDER (ESPAÑA)".

Fotos	10
Toques	Ángelus alternando con la campana mayor y otros toques litúrgicos. Cuartos del reloj.
Conservación, mantenimiento	(00) La campana parece tener un defecto de fabricación en hombro y tercio. Marca del electromazo. Palomina.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	22-11-2014

Nombre	María de la Asunción (3)
Localización	Sala de campanas, vano de la ventana.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 93.8 Borde 10,5 Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)478 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS
Año fundición	1993
Descripción	La campana tiene características similares a su compañera "Santa Cecilia". En el tercio dispone de una cenefa con motivos vegetales, entre varios cordones de diferentes grosores. En el medio y al interior tenemos una inscripción con advocación a la que va dedicada, seguido del párroco y alcalde que había entonces, con la localidad y los años de fundición y refundición del bronce, que reza: "MARÍA DE LA ASUNCIÓN / SIENDO CURA ECÓNOMO / D. MANUEL SALVADOR / GOMEZ ALCALDE D. MARTÍN / GARCIA JULIO DE 1942 / AÑO 1993". Debajo hay cuatro motivos decorativos. En el medio pie dispone de varios cordones de diferentes grosores y al interior, la marca de fábrica: "PORTILLA HNOS LTDA / (campana entre dos ramos de laurel y la inscripción PORTILLA) / SANTANDER (ESPAÑA)".
Fotos	10
Toques	Ángelus y otros toques litúrgicos. Horas
Conservación, mantenimiento	Hay marca del electromazo. Palomina. Manchas de óxido procedentes del yugo
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	22-11-2014

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (09-06-2026)