

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	MORERUELA DE LOS INFANZONES
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Pedro

## Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 67   Borde 6   Altura del bronce 60   Peso aproximado (en kilos)174 kg
<b>Fundidor</b>	QUINTANA, CAMPANAS
<b>Año fundición</b>	1990
<b>Descripción</b>	La campana carece de cualquier referencia religiosa. Solamente tiene una inscripción, en el tercio bajo, con el nombre del donante y el año "POR ENCARGO DE D. ENRIQUE PRIETO NIETO AÑO 1990" y en el medio interior la marca de fábrica en monotipo "CAMPANAS QUINTANA / ESPAÑA/ SALDAÑA PALENCIA "
<b>Fotos</b>	17
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, sustituyendo si fuera preciso los cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales.
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Nombre	Campana (2)
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 70   Borde 7   Altura del bronce 65   Peso aproximado (en kilos)199 kg
<b>Fundidor</b>	PRÁDANOS, JUAN; PRÁDANOS, SANTIAGO
<b>Año fundición</b>	1873

<b>Descripción</b>	<p>La campana está mal orientada, con una gran cruz, curiosamente sin pedestal, hacia adentro. En la parte exterior dice "DEDICADA A LA PURISIMA CO?CEPCIO?". Esta dedicación supone un importante cambio conceptual, a mitad del XIX. La campana pasa de convertirse en un medio de oración (SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS, por ejemplo) a un elemento de la memoria colectiva. La campana, por tanto, se dedica a la Virgen, como podría dedicarse al párroco o a cualquier persona ilustre de la población.</p> <p>En el medio exterior figura el nombre de la empresa fundidora, probablemente los hermanos Juan y Santiago PRÁDANOS, y del párroco de aquel momento: "PRADA?OS ME HIZO / SIE?DO CURA D MAR / TI? MURIEL A?O / 1873". Precisamente la mala orientación de la campana hace que la marca de fábrica, que debiera ser fácilmente legible, se encuentre hacia la parte de afuera, mientras que la cruz que debiera proteger la población se encuentre hacia adentro.</p>
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>El yugo es mucho más antiguo que la campana y de extraordinario interés. Las cuñas que sujetan el bronce están medio sueltas. Los ejes, acodados, están medio sueltos, con peligro inmediato de rotura.</p> <p>Cojinetes de madera, seguramente porque estas campanas nunca voltearon.</p> <p>La campana está mal orientada (la cruz hacia adentro)</p> <p>La campana está muy sucia por la parte interior de la espadaña, y limpia por el exterior.</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, sustituyendo si fuera preciso los cojinetes por rodamientos autocentrados, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Información completa: [Parroquia de San Pedro - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (19-06-2026)