

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CANTABRIA
Municipio	SANTANDER
Dirección	
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

Campanas desaparecidas

Nombre	Salle Ets. Ile. (A)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 150 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS
Año fundición	1952
Descripción	Según CALVETE "Nombre Salle Ets. Ile.; año 1952; Peso 150 Kgs.; Nota Si bemol; Fundición Eduardo y Marcos Portilla MERUELO (Santander)." No obstante podría ser una campana de reloj, de fabricantes franceses.
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Josefina (1)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 150 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS
Año fundición	1952
Descripción	Según CALVETE "Nombre Josefina; año 1952; Peso 150 Kgs.; Nota Mi; Fundición Eduardo y Marcos Portilla MERUELO (Santander)."
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Nombre	Santa Ana (2)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 300 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS
Año fundición	1952
Descripción	Según CALVETE "Nombre Santa Ana; año 1952; Peso 300 Kgs.; Nota Fa; Fundición Eduardo y Marcos Portilla MERUELO (Santander)."
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	La Asunción (3)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 110 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 900 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS
Año fundición	1952
Descripción	Según CALVETE "Nombre La Asunción; año 1952; Peso 800-1.000 Kgs.; Nota Do sostenido; Fundición Eduardo y Marcos Portilla MERUELO (Santander)"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	La Milagrosa (4)
Localización	

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 130 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 1500 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS
Año fundición	1952
Descripción	Según CALVETE "Nombre La Milagrosa; año 1952; Peso 1.500 Kgs.; Nota La bemol; Fundición Eduardo y Marcos Portilla MERUELO (Santander)."
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Gloriosa Santa María (5)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 155 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 2200 kg
Fundidor	LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1951
Descripción	Según CALVETE "Nombre Gloriosa Santa María; año 1951; Peso 2.000-2.500 Kgs.; Nota Re; Fundición Viuda de C. Linares MADRID."
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santos Mártires Patronos de Santander (6)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 160 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 2500 kg
Fundidor	LINARES, VIUDA DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1951

Descripción	Según CALVETE "Nombre SS. Mártires Patronos de Santander; año 1951; Peso 2.500-3.000 Kgs.; Nota Do bemol; Fundición Viuda de C. Linares MADRID."
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Nuestra Señora del Carmen (7)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 165 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 4000 kg
Fundidor	PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS
Año fundición	1952
Descripción	Según CALVETE "Nombre Nª Señora del Carmen; año 1952; Peso 4.000 Kgs.; Nota La; Fundición Eduardo y Marcos Portilla MERUELO (Santander)."
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	San Juan Nepomuceno (1)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 7 Altura del bronce 62 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999

Descripción	<p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mos. Jose Vilaplana Blasco # " .</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha hay una custodia y en el centro dice " # SAN JUAN NEPOMUCENO # " /</p> <p>"IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) /</p> <p>"DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / Nº 122" / (Cigüeña)</p>
Fotos	22
Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo
Conservación, mantenimiento	<p>La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación.</p> <p>El electromazo pega bajo.</p>
Protección	
Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santa María Magdalena (2)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 79 Borde 8 Altura del bronce 66 Peso aproximado (en kilos)285 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999
Descripción	<p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # " .</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha hay una custodia y en el centro dice " # SANTA MARIA MAGDALENA # " /</p> <p>"IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) /</p> <p>"DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / Nº 121 / (Cigüeña)</p>
Fotos	17

Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo
Conservación, mantenimiento	La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo.
Protección	
Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	San Sebastián (3)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 83 Borde 9 Altura del bronce 73 Peso aproximado (en kilos)331 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999
Descripción	<p>La campana lleva, en la parte superior exterior la inscripción " # AÑO 2000 # " sin otra dedicatoria inscrita.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal a la parte de afuera, a la derecha la marca de fábrica (campana) / "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / N° 120" / (Cigüeña) (inciso), con el añadido inciso usual en esta empresa, y que puede interpretarse como HERMANOS PORTILLA... ABEL PORTILLA ME HIZO... El número indica la serie de la campana realizada en ese año. No obstante la campana, como las restantes de la serie, fue fundida en 1991, puesto que fue inaugurada el 24 de diciembre de 1999, para anunciar tanto la Navidad como el inicio del Jubileo.</p> <p>En el centro, de la parte interior, pone la dedicación: " # SAN SEBASTIAN # ". Debajo está el anagrama del Jubileo, donde dice en latín "IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" que debieron escribir como ANNO DOMINI... y que puede traducirse como JUBILEO AÑO DEL SEÑOR 2000 - CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE.</p> <p>Finalmente debajo indica los donantes: "DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín "</p>
Fotos	18
Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo
Conservación, mantenimiento	La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. Electromazo pega bajo.
Protección	
Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Nombre	San Matías (4)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 93 Borde 10 Altura del bronce 80 Peso aproximado (en kilos)466 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999
Descripción	<p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # ".</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / N° 119 / (Cigüeña) y en el centro dice " # SAN MATIAS # " /</p> <p>"IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) /</p> <p>"DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda hay una custodia.</p>
Fotos	16
Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo
Conservación, mantenimiento	La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo.
Protección	
Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	San Martín (5)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 103 Borde 11 Altura del bronce 87 Peso aproximado (en kilos)633 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999

Descripción	<p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # ".</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / Nº 118 / (Cigüeña) y en el centro dice " # SAN MARTIN # " /</p> <p>"IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) /</p> <p>"DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda hay una custodia.</p>
Fotos	11
Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo
Conservación, mantenimiento	<p>La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación.</p> <p>El electromazo pega bajo.</p>
Protección	
Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	San Fernando (6)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 110 Borde 12 Altura del bronce 95 Peso aproximado (en kilos)771 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999
Descripción	<p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # ".</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha hay una custodia y en el centro dice " # SAN FERNANDO # " /</p> <p>"IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) /</p> <p>"DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / Nº 117 / (Cigüeña)</p>

Fotos	23
Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo - Toca también las horas (sin repetición)
Conservación, mantenimiento	La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo.
Protección	
Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Gloriosa Santa María (7)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 123 Borde 12 Altura del bronce 100 Peso aproximado (en kilos)1077 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999
Descripción	<p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # ".</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha hay una custodia y en el centro dice " # GLORIOSA SANTA MARIA # " /</p> <p>"IUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) /</p> <p>"DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / N° 116 / (Cigüeña)</p>
Fotos	16
Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo
Conservación, mantenimiento	La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo.
Protección	
Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santos Mártires Emeterio y Celedonio (8)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 140 Borde 14 Altura del bronce 115 Peso aproximado (en kilos)1589 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	1999
Descripción	<p>La campana, como todas sus hermanas, tiene similares inscripciones, en las que se diferencian únicamente, la dedicación y el número de serie de la campana. En esta dice en la parte superior exterior " # AÑO 2000 # " y por debajo, inciso, " # A Mons. Jose Vilaplana Blasco # ".</p> <p>En el medio, a la parte de afuera, hay una cruz con pedestal. A la derecha está la marca de fábrica, en monotipo, y por debajo una pequeña inscripción incisa: "Hnos / Portilla / GAJANO / CANTABRIA" / (ave y sol - ambas en relieve) / " # Abel Portilla # / Me fecit / 2000 / N° 115 / (Cigüeña) y en el centro dice "SANTOS MARTIRES / EMETERIO Y CELEDONIO" /</p> <p>"TUBILAEUM" / (Anagrama Jubileo) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" / "A. DNI. 2000" (JUBILEO. CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE. AÑO DEL SEÑOR 2.000) /</p> <p>"DONACION DE / (Escudo de la Fundación Botín: "Bene Facere" en la parte superior; y "Fundación Marcelino Botín", en la parte inferior curva) Fundación / Marcelino Botín".</p> <p>A la izquierda hay una custodia</p>
Fotos	13
Toques	Volteo con motor de impulsos - Repique con electromazo
Conservación, mantenimiento	La campana está cubierta por la parte interior de la torre de excrementos de palomos, que dificultan su lectura y afectan tanto a su sonoridad como a su conservación. El electromazo pega bajo.
Protección	
Propuestas	A medio plazo debería sustituirse el yugo por uno que tuviese los soportes de los rodamientos empotrados en el muro, para aumentar la seguridad del conjunto.
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana de los cuartos menor (A)
Localización	segundo cuerpo de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana de los cuartos mayor (B)
Localización	segundo cuerpo de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana de las horas (C)
Localización	segundo cuerpo de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

