

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	VILLARLUENGO
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción

## Campanas desaparecidas

<b>Nombre</b>	<b>María de la Asunción (refundida)</b>
<b>Localización</b>	
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde   Altura del bronce   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1952
<b>Descripción</b>	Esta campana contaba con las siguientes inscripciones: "MARIA DE LA ASUNCION / VILLARLUENGO / DONADA POR D. ANGEL ALLOZA BENEYTO/ E HIJOS DEL PUEBLO EN 1952"
<b>Fotos</b>	0
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>María del Pilar, el Campano (1)</b>
<b>Localización</b>	Campanario Derecho
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 35   Borde 3   Altura del bronce 32   Peso aproximado (en kilos)25 kg
<b>Fundidor</b>	DE ARGOS, ANTONIO
<b>Año fundición</b>	1794
<b>Descripción</b>	La campana cuenta con la siguiente inscripción en el tercio: "# S#MARIA DE PILARI ORA PRO NOBIS". La inscripción nos sugiere unas dudas sobre si está únicamente en latín, en cuyo caso correctamente sería: "SANCTA MARIA PILARII ORA PRO NOBIS". Otra interpretación de la inscripción podría considerar que utiliza el latín y el español, de este modo sería: "SANTA MARIA DEL PILAR ORA PRO NOBIS". La súplica "ORA PRO NOBIS" se puede traducir como "RUEGA POR NOSOTROS" y procede de la Letanía de los Santos, una de las súplicas más solemnes de la Iglesia, cantada en determinadas celebraciones y rituales de protección. En el medio indica en año en que fue fundida, rodeado por unas flores: "1794".

<b>Fotos</b>	11
<b>Toques</b>	No se toca.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instalado en uno de los vanos de la Sala de las Campanas del Campanario Derecho. Conserva la instalación tradicional, con el yugo de madera y su badajo, así como los herrajes. Estos son posteriores a la fundición de la campana, seguramente ya del siglo XX.
<b>Protección</b>	Protección genérica por estar en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	El yugo de madera debe ser tratado para evitar el desgaste causado por su continuada exposición a los agentes climáticos. En caso de mecanización se debería instalar un motor de bandeo por impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Fecha</b>	20-09-2015

<b>Nombre</b>	<b>María de la Asunción (2)</b>
<b>Localización</b>	Campanario Derecho
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 75   Borde 10   Altura del bronce 67   Peso aproximado (en kilos)244 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1972
<b>Descripción</b>	En primer lugar cuenta con la siguiente inscripción en el tercio, que indica la advocación a la que está dedicada la campana: "MARIA DE LA ASUNCION". A continuación tiene la siguiente inscripción en el medio: "VILLARLUENGO / DONADA POR D. ANGEL ALLOZA BENEYTO/ E HIJOS DEL PUEBLO EN 1952 / REFUNDIDA EN 1972 A CARGO DEL AYUNTAMIENTO / SIENDO CURA PARROCO D. SIMON DOMINGO CELMA". Esta se puede dividir en dos partes. En la primera reproduce las inscripciones de la antigua campana (con el nombre del pueblo, los donantes y la fecha de fundición) y en la segunda añade que se refundió en 1972 por el Ayuntamiento de Villarluengo y además el nombre del párroco que estaba al frente de la parroquia en ese año. Por último cuenta con la marca de fábrica, elemento habitual en las campanas industriales: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	Bandea automáticamente. Repica manualmente desde los pies de la torre.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Se encuentra en regular estado de conservación, instalada en uno de los vanos de la Sala de las Campanas del Campanario Derecho. El yugo es de hierro, modelo de la casa Manclús. Cuenta con un motor de bandeo continuo y un mazo exterior manual para repicar desde los pies de la torre. Cuenta con badajo atado con cuero.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un BIC declarado.
<b>Propuestas</b>	La campana cuenta con una instalación que nada tiene que ver con la tradición local, por lo que debe ser restaurada. En primer lugar se debe bajar la campana de la torre para limpiarla por dentro y por fuera, de modo que recupere la sonoridad original. El yugo de hierro se debe cambiar por otro de madera, que en este caso podría tomar como modelo el del Campano, siguiendo de este modo la tradición local. Por último se podría mecanizar con motor de bandeo por impulsos y electromazo monofásico, que reproduzcan los toques tradicionales y permitan tocar manualmente la campana.

<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
<b>Fecha</b>	20-09-2015

<b>Nombre</b>	<b>Sta. Bárbara, de las Horas (A)</b>
<b>Localización</b>	Torre Izquierda
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 64   Borde 8,5   Altura del bronce 60   Peso aproximado (en kilos)152 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1850ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	11
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Bueno.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	NAVARRO CONESA, Luis Miguel
<b>Fecha</b>	14-12-1999

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (13-06-2026)