

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ANDILLA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de la Purísima de Osset

## Campanas actuales

Nombre	Purísima (1)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 44   Borde 4   Altura del bronce 36   Peso aproximado (en kilos)49 kg
<b>Fundidor</b>	MORENO, HERMANOS (VALÈNCIA)
<b>Año fundición</b>	1921
<b>Descripción</b>	La campana tiene una sencilla inscripción en el tercio con la advocación a la que está dedicada y el año de fundición: "? INMACULADA ? CONCEPCION ? ANO ? 1921 ?". En el medio tiene una cruz. Los elementos para atribuir su autoría son escasos, pero la cruz y las estrellas con las que separa las palabras podrían indicar que se fundió en el taller de los Moreno de València.
<b>Fotos</b>	17
<b>Toques</b>	Repique y volteo manual.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Buen estado, badajo instalado con el nuevo sistema de anclaje. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Presenta un cable al badajo para repicarla desde los pies de la torre.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre y limpiarla por dentro y por fuera. El yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. El badajo debe de sustituirse por otro atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	06-08-2019

Nombre	Sagrado Corazón de Jesús (2)
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 62   Borde 7   Altura del bronce 47   Peso aproximado (en kilos)138 kg
<b>Fundidor</b>	LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
<b>Año fundición</b>	1949

<b>Descripción</b>	La campana tiene en el tercio dos guirnaldas. Seguidamente, en el medio, hay una cruz y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / HIJOS DE CONSTANTINO LINARES / PROVEEDORES DE LA REAL CASA / MADRID CARABANCHEL BAJO". En el medio pie lleva otra inscripción con la advocación a la que está dedicada: "EN HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS". Finalmente, en el medio pie, lleva otra inscripción con el nombre del pueblo y el año de fundición: "OSSET AÑO. 1949".
<b>Fotos</b>	20
<b>Toques</b>	Toques horarios. Repique manual desde los pies de la torre y volteo desde la sala de las campanas.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Buen estado, badajo instalado con el nuevo sistema de anclaje. Campana blanquecina en su interior. Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro. Presenta un cable al badajo para repicarla desde los pies de la torre. Tiene un electromazo para los toques horarios.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre y limpiarla por dentro y por fuera. El yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. El badajo debe de sustituirse por otro atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	06-08-2019

Información completa: [Parroquia de la Purísima de Osset - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (28-06-2026)