

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	ORIHUELA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de San Vicente Ferrer

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>La Inmaculada (1)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 50   Borde 6   Altura del bronce 40   Peso aproximado (en kilos)72 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1977
<b>Descripción</b>	En el tercio dispone de un grupo de dos cordones. Seguidamente, en el medio hay una cruz, una imagen de la Virgen de los Desamparados y esta inscripción incisa: "SAN GREGORIO / AÑO 1977 / SIENDO CURA PARROCO / D JUAN HERRERO GUARDIOLA". En ella se indica la advocación de la campana, el año de fundición y el nombre del párroco. El hecho de estar incisa permite afirmar que fue realizada con posterioridad a la fundición de la campana. También en el medio está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". En el medio pie presenta cuatro cordones.
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación es regular. Está situada en la sala de las campanas de la torre con yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grau de València. Cuenta con un motor de volteo continuo y un electromazo para el toque automático. El badajo está atado y reforzado con un cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor por otro de impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	18-06-2021

<b>Nombre</b>	<b>San Gregorio (2)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde 7   Altura del bronce 42   Peso aproximado (en kilos)102 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1977

<b>Descripción</b>	En el tercio dispone de dos grupos de dos cordones. Seguidamente, en el medio hay una cruz, un Sagrado Corazón de Jesús y esta inscripción incisa: "SAN GREGORIO / AÑO 1977 / SIENDO CURA PARROCO / D JUAN HERRERO GUARDIOLA". En ella se indica la advocación de la campana, el año de fundición y el nombre del párroco. El hecho de estar incisa permite afirmar que fue realizada con posterioridad a la fundición de la campana. También en el medio está la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA 27 / VALENCIA". En el medio pie presenta tres cordones y otro más en el pie.
<b>Fotos</b>	13
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	El estado de conservación es regular. Está situada en la sala de las campanas de la torre con yugo de hierro de la fundición de Salvador Manclús del Grau de València. Cuenta con un motor de volteo continuo y un electromazo para el toque automático. El badajo está atado y reforzado con un cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Por otro lado el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local y el motor por otro de impulsos.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	18-06-2021

<b>Nombre</b>	<b>San Vicente Ferrer (3)</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 57   Borde 6   Altura del bronce 50   Peso aproximado (en kilos) 107 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1875ca
<b>Descripción</b>	La campana tiene en la espalda tres cordones. Seguidamente, tiene otros dos en el tercio. En un lateral dispone de una cenefa y debajo del último cordón una cenefa con óvalos y flores. En el medio tiene una cruz de calvario, una imagen de la Virgen del Pilar y otra de San Antonio Abad dentro de una capilla. También en el medio lleva esta inscripción incisa: "SAN VICENTE FERRER / AÑO 1.977 / SIENDO CURA PARROCO / D. JUAN HERRERO GUARDIOLA". El hecho de estar incisa permite afirmar que fue realizada con posterioridad a la fundición de la campana. Es por ello que el año que aparece no debe de tomarse como referencia de la fundición de la campana, ya que el resto de motivos que presenta evidencian una mayor antigüedad. Especialmente por la cenefa se podría datar entorno a 1875. La ausencia de la marca de fábrica, presente en las otras campanas, evidencia este hecho. Finalmente, en el medio pie presenta tres cordones y cinco en el pie.
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	Repique y volteo automático.

<b>Conservación, mantenimiento</b>	Está instalada sobre una estructura metálica en el campanario y cuenta con un motor de volteo continuo y electromazo monofásico. El yugo es de hierro, de la fundición Manclús. Además, tiene un badajo atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
<b>Propuestas</b>	Visto el estado en que se encuentra debería ser restaurada con el fin de recuperar los valores tradicionales de la campana. El bronce debe ser limpiado por fuera y dentro para recuperar su sonoridad original, cambiando el yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. Finalmente el motor debe de ser renovado por un motor de volteo por impulsos que permita el toque manual de la campana y reproduzca los toques tradicionales.
<b>Autores de la documentación</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha</b>	18-06-2021

Información completa: [Parroquia de San Vicente Ferrer - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)